



TERMO DE NÃO CONFORMIDADES

ÓRGÃO FISCALIZADOR

Razão Social: Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata Mineira – CISAB ZM

Endereço: Rua Gomes Barbosa, nº 942 – Centro – Viçosa/MG

Telefone: (31) 3891 -5636 E-mail: fiscalizacaocisab@gmail.com

2. PRESTADOR

Razão Social: Serviço Municipal de Saneamento Básico e Infraestrutura de Carangola

Endereço: Rua Divino, nº 93, Centro, Carangola – MG, CEP 36.800-000

Telefone: (32) 3536-1126 E-mail: www.semasacarangola.com.br

3. RESUMO DO TERMO DE NÃO CONFORMIDADE

Na ação de fiscalização sobre as condições técnico-operacionais e comerciais para verificação da qualidade de atendimento do sistema de abastecimento de água (SAA) no município de Carangola, foram constatados procedimentos que não estão em conformidade com os regulamentos do CISAB ZONA DA MATA, o Contrato de Prestação de Serviços e a Legislação em vigor. Os fatos apurados pela equipe de fiscalização do CISAB ZONA DA MATA durante ação de fiscalização realizada no período de 14 a 16 de janeiro de 2020 estão detalhados no relatório de fiscalização. As ações a serem implantadas pelo prestador, bem como seus prazos, são descritos no Quadro abaixo.

4. RESPONSÁVEL PELA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO

NOME: Luana Matsuoka CARGO: Engenheira Ambiental

NOME: Thays Rodrigues da Costa CARGO: Engenheira Ambiental e Sanitarista



5. RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RELATÓRIO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO E TNC

Luísa Vieira Almeida

Superintendente de Regulação

Economista

Luana Matsuoka

Engenheira Ambiental

CREA MG 241125/D

Thays Rodrigues da Costa

Engenheira Ambiental e

Sanitarista

CREA MG 187452/D

5. RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO DO RELATÓRIO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO E DO TNC

Nome:

Cargo

Assinatura do responsável pelo recebimento do relatório técnico de fiscalização e TNC

Viçosa, 05 de março de 2020

Observação – A notificada terá o prazo de 30 dias, contado da data do recebimento para manifestar-se sobre o objeto deste, inclusive juntando comprovantes e demais documentos que julgar necessários

Quadro 1 – Inconformidades verificadas

Inconformidade	Área	Local	Referência	Prazo para sanar as inconformidades (Dias)
Disponibilizar os demonstrativos contábeis no site	Adm/Comercial	Adm/Comercial	Lei Nº 12.527/2011	30
Informar na conta de água o nº de análises fora do padrão	Adm/Comercial	Adm/Comercial	Decreto 5440/2005	30
Atualizar a legislação na conta de água de "Portaria 2914 de 12/12/2011 do Ministério da Saúde" para "Portaria de Consolidação nº 5 de 28/09/2017"	Adm/Comercial	Adm/Comercial	Decreto 5440/2005	120
Rever os diversos tipos de isenção de tarifa, consultando o órgão regulador	Adm/Comercial	Adm/Comercial	Lei nº 11.445/2007	30
Melhorar acessibilidade da rampa do atendimento comercial	Adm/Comercial	Adm/Comercial	Lei nº 10.098/2000	90
Melhorar acessibilidade do estacionamento	Adm/Comercial	Adm/Comercial	Lei nº 10.098/2000	90
Disponibilizar atendimento prioritário	Adm/Comercial	Adm/Comercial	Lei nº 10.048/2000	30
Disponibilizar o regulamento de serviços, deixando o mesmo em local de fácil acesso e visualização	Adm/Comercial	Adm/Comercial	Decreto 7.217/2010	60
Disponibilizar a tabela com preços e prazos para realização de serviços em local de fácil acesso e visualização	Adm/Comercial	Adm/Comercial	Decreto 7.217/2010	30
Disponibilizar cópia do anexo tarifário em local de fácil acesso e visualização	Adm/Comercial	Adm/Comercial	Decreto 7.217/2010	30
Disponibilizar carta de serviços em local de fácil acesso e visualização	Adm/Comercial	Adm/Comercial	Lei Nº 13.460/2017	60
Disponibilizar o relatório anual sobre a qualidade da água em local de fácil acesso e visualização	Adm/Comercial	Adm/Comercial	Decreto no 5.440	30
Disponibilizar exemplar do código de defesa do consumidor em local de fácil acesso e visualização	Adm/Comercial	Adm/Comercial	Lei Nº 12.291/2010	30
Atualizar o Anexo tarifário disponibilizado no site	Adm/Comercial	Adm/Comercial	Lei Nº 13.673/2018	30
Elaborar e disponibilizar carta de serviços no site	Adm/Comercial	Adm/Comercial	Lei Nº 13.460/2017	60
Adequar o regulamento de serviços	Adm/Comercial	Adm/Comercial	Art. 36 - Decreto 7.217/2010 e Resolução 001/2016 do CISAB ZM	60

Inconformidade	Área	Local	Referência	Prazo para sanar as inconformidades (Dias)
Disponibilizar o relatório anual sobre a qualidade da água no site	Adm/Comercial	Adm/Comercial	Decreto no 5.440	30
Disponibilizar tabela com preços e prazos para realização de serviços no site	Adm/Comercial	Adm/Comercial	Decreto 7.217/2010	30
Constituir e manter em regular funcionamento a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho - CIPA	Adm/Comercial	Adm/Comercial	NR 5	120
Elaborar e executar o Programa de redução de perdas	Adm/Comercial	Administrativo	PMSB/Carangola	180
Atingir o índice de tarifação de esgoto previsto no PMSB	Adm/Comercial	Administrativo	PMSB/Carangola	Revisar PMSB
Atingir o índice de tratamento de esgoto previsto no PMSB	Adm/Comercial	Administrativo	PMSB/Carangola	Revisar PMSB
Atingir o índice de perda de água previsto no PMSB	Adm/Comercial	Administrativo	PMSB/Carangola	Revisar PMSB
Elaborar plano de segurança da água	Adm/Comercial	Administrativo	Portaria de consolidação nº 5	180
Elaborar plano de combate à incêndio	Adm/Comercial	Administrativo	Lei 13.425/2017	180
Instalar dispositivo de Controle de Vazão	SAA	Captação sede	PORTARIA IGAM Nº 48, DE 04 DE OUTUBRO DE 2019	60
Instalar placa de identificação	SAA	Captação sede	Lei Federal 11.445/2007	240
Reparar o Guarda - corpo solto	SAA	Captação sede	NBR 12213/1992	90
Melhorar o acesso a captação do córrego Maranhão	SAA	Distrito de Alvorada	Lei Federal 11.445/2007	60
Delimitar área da Captação Maranhão	SAA	Distrito de Alvorada	Lei Federal 11.445/2007	60
Identificar área da captação - Córrego Maranhão	SAA	Distrito de Alvorada	Lei Federal 11.445/2007	240
Providenciar proteção para o conjunto moto bomba - Captação Ribeirão Maranhão	SAA	Distrito de Alvorada	NBR 12214/92	90
Instalar de sistema de gradeamento na captação do Córrego Maranhão	SAA	Distrito de Alvorada	NBR 12213/1992	60
Providenciar conjunto moto bomba reserva - Captação Ribeirão Maranhão	SAA	Distrito de Alvorada	NBR 12214/92	180
Providenciar outorga da captação do Córrego Alvorada	SAA	Distrito de Alvorada	Lei nº 13199/1999	90
Delimitar a área da captação - Manancial Alvorada	SAA	Distrito de Alvorada	Lei Federal 11.445/2007	60

Inconformidade	Área	Local	Referência	Prazo para sanar as inconformidades (Dias)
Identificar a área de captação - Manancial Alvorada	SAA	Distrito de Alvorada	Lei Federal 11.445/2007	240
Instalar sistema de gradeamento na captação do Manancial Alvorada	SAA	Distrito de Alvorada	NBR 12213/1992	270
Instalar dispositivo de Controle de vazão captada no manancial alvorada	SAA	Distrito de Alvorada	PORTARIA IGAM Nº 48, DE 04 DE OUTUBRO DE 2019	270
Instalar dispositivo de Controle de vazão captada no Córrego Maranhão	SAA	Distrito de Alvorada	PORTARIA IGAM Nº 48, DE 04 DE OUTUBRO DE 2019	270
Providenciar proteção para o conjunto moto bomba	SAA	Distrito de Alvorada	NBR 12214/92	90
Providenciar conjunto moto bomba reserva	SAA	Distrito de Alvorada	NBR 12214/92	180
Delimitar área do conjunto moto bomba	SAA	Distrito de Alvorada	Lei Federal 11.445/2007	60
Identificar área do conjunto moto bombas	SAA	Distrito de Alvorada	Lei Federal 11.445/2007	240
Ampliar a capacidade de tratamento	SAA	Distrito de Alvorada	Lei Federal 11.445/2007	180
Identificar área da ETA	SAA	Distrito de Alvorada	Lei Federal 11.445/2007	240
Consertar a escada da ETA	SAA	Distrito de Alvorada	Lei Federal 11.445/2007	30
Providenciar a sala para armazenar produtos químicos com capacidade para atender a demanda da ETA, por no mínimo 10 dias	SAA	Distrito de Alvorada	NBR 12216/92	360
Armazenar o sulfato de alumínio sobre estrado de madeira	SAA	Distrito de Alvorada	NBR 12216/92	30
Armazenar a cal sobre estrado de madeira	SAA	Distrito de Alvorada	NBR 12216/92	30
Manter bombas dosadoras reserva	SAA	Distrito de Alvorada	NBR 12216/92	120
Providenciar Local para refeições	SAA	Distrito de Alvorada	NR 24	360
Melhorar cobertura do tanque de contato	SAA	Distrito de Alvorada	Lei Federal 11.445/2007	30
Reparar infiltrações no tanque de contato	SAA	Distrito de Alvorada	Lei Federal 11.445/2007	360
Reparar o fechamento da tampa de inspeção do reservatório	SAA	Distrito de Alvorada	Lei Federal 11.445/2007	60
Reparar infiltrações no reservatório	SAA	Distrito de Alvorada	Lei Federal 11.445/2007	360
Instalar telas de proteção nas tubulações de ventilação	SAA	Distrito de Alvorada	NBR 12217/94	30

Inconformidade	Área	Local	Referência	Prazo para sanar as inconformidades (Dias)
Criar acesso a área do poço tubular	SAA	Distrito de Ponte Alta de Minas	Lei Federal 11.445/2007	90
Delimitar área do poço tubular	SAA	Distrito de Ponte Alta de Minas	NBR 12212/2017	60
Identificar área do poço tubular	SAA	Distrito de Ponte Alta de Minas	Lei Federal 11.445/2007	240
Providenciar outorga do poço tubular	SAA	Distrito de Ponte Alta de Minas	Lei nº 13199/1999	90
Instalar dispositivo de controle de vazão	SAA	Distrito de Ponte Alta de Minas	PORTARIA IGAM Nº 48, DE 04 DE OUTUBRO DE 2019	270
Providenciar capina da área do poço tubular	SAA	Distrito de Ponte Alta de Minas	Lei Federal 11.445/2007	45
Reparar escada de acesso aos filtro lento	SAA	Distrito de Ponte Alta de Minas	Lei Federal 11.445/2007	300
Melhorar condições do acesso a área de tratamento, inclusive da escada	SAA	Distrito de Ponte Alta de Minas	Lei Federal 11.445/2007	120
Reparar o filtro lento	SAA	Distrito de Ponte Alta de Minas	Lei Federal 11.445/2007	360
Providenciar sala para armazenar produtos químicos com capacidade para atender a demanda da ETA, por no mínimo 10 dias	SAA	Distrito de Ponte Alta de Minas	NBR 12216/92	360
Providenciar local para refeições	SAA	Distrito de Ponte Alta de Minas	NR 24	360
Reparar infiltrações no reservatório	SAA	Distrito de Ponte Alta de Minas	Lei Federal 11.445/2007	360
Providenciar escada para acesso a tampa de inspeção do reservatório	SAA	Distrito de Ponte Alta de Minas	Lei Federal 11.445/2007	120
Melhorar acesso ao reservatório de São Manoel do Boi	SAA	Distrito de São Manoel do Boi	Lei Federal 11.445/2007	120
Reparar cerca da área do reservatório	SAA	Distrito de São Manoel do Boi	Lei Federal 11.445/2007	90
Providenciar capina da área do poço tubular	SAA	Distrito de São Manoel do Boi	Lei Federal 11.445/2007	45
Identificar área do poço tubular	SAA	Distrito de São Manoel do Boi	Lei Federal 11.445/2007	240
Trocar tampa de inspeção do reservatório	SAA	Distrito de São Manoel do Boi	Lei Federal 11.445/2007	30
Providenciar pintura para impermeabilizar o reservatório	SAA	Distrito de São Manoel do Boi	Lei Federal 11.445/2007	120
Instalar extintor de incêndio	SAA	EEAT a Aeroporto	NR 10 e NR 23	150
Providenciar manômetro individual para as bombas	SAA	EEAT a Aeroporto	NBR 12214/92	300
Instalar extintor de incêndio	SAA	EEAT Alterosa	NR 10 e NR 23	150

Inconformidade	Área	Local	Referência	Prazo para sanar as inconformidades (Dias)
Providenciar dispositivos que permitam a circulação de ar	SAA	EEAT Alterosa	NBR 12214/92	180
Providenciar manômetro individual para as bombas	SAA	EEAT Alterosa	NBR 12214/92	300
Instalar extintor de incêndio	SAA	EEAT Amendoeira	NR 10 e NR 23	150
Providenciar manômetro individual para as bombas	SAA	EEAT Amendoeira	NBR 12214/92	300
Providenciar dispositivos que permitam a circulação de ar	SAA	EEAT Amendoeira	NBR 12214/92	180
Instalar extintor de incêndio	SAA	EEAT Bela Vista	NR 10 e NR 23	150
Providenciar manômetro individual para as bombas	SAA	EEAT Bela Vista	NBR 12214/92	300
Identificar a EEAT	SAA	EEAT Bela Vista	Lei Federal 11.445/2007	240
Instalar extintor de incêndio	SAA	EEAT Edson Junqueira	NR 10 e NR 23	150
Providenciar manômetro individual para as bombas	SAA	EEAT Edson Junqueira	NBR 12214/92	300
Providenciar iluminação para trabalhos noturnos	SAA	EEAT Edson Junqueira	NBR 12214/92	90
Instalar extintor de incêndio	SAA	EEAT Estrada Real	NR 10 e NR 23	150
Providenciar manômetro individual para as bombas	SAA	EEAT Estrada Real	NBR 12214/92	300
Identificar a EEAT	SAA	EEAT Estrada Real	Lei Federal 11.445/2007	240
Instalar extintor de incêndio	SAA	EEAT Loteamento Bigode	NR 10 e NR 23	150
Providenciar cercamento e proteção da EEAT	SAA	EEAT Loteamento Bigode	Lei Federal 11.445/2007	90
Identificar a EEAT	SAA	EEAT Loteamento Bigode	Lei Federal 11.445/2007	240
Providenciar manômetro individual para as bombas	SAA	EEAT Loteamento Bigode	NBR 12214/92	300
Providenciar bomba reserva	SAA	EEAT Loteamento Bigode	NBR 12214/92	180
Instalar extintor de incêndio	SAA	EEAT Loteamento Chevrant	NR 10 e NR 23	150
Providenciar cercamento e proteção da EEAT	SAA	EEAT Loteamento Chevrant	Lei Federal 11.445/2007	90
Identificar a EEAT	SAA	EEAT Loteamento Chevrant	Lei Federal 11.445/2007	240
Providenciar manômetro individual para as bombas	SAA	EEAT Loteamento Chevrant	NBR 12214/92	300
Providenciar bomba reserva	SAA	EEAT Loteamento Chevrant	NBR 12214/92	180
Instalar extintor de incêndio	SAA	EEAT Ouro Verde	NR 10 e NR 23	150
Instalar extintor de incêndio	SAA	EEAT Ouro Verde	NBR 12214/92	150
Providenciar dispositivos que permitam a circulação de ar	SAA	EEAT Ouro Verde	NBR 12214/92	180

Inconformidade	Área	Local	Referência	Prazo para sanar as inconformidades (Dias)
Instalar extintor de incêndio	SAA	EEAT Panorama I	NR 10 e NR 23	150
Providenciar manômetro individual para as bombas	SAA	EEAT Panorama I	NBR 12214/92	300
Instalar extintor de incêndio	SAA	EEAT Panorama II	NR 10 e NR 23	150
Providenciar manômetro individual para as bombas	SAA	EEAT Panorama II	NBR 12214/92	300
Providenciar dispositivos que permitam a circulação de ar	SAA	EEAT Panorama II	NBR 12214/92	180
Reparar registro com vazamento	SAA	EEAT Panorama II	Lei Federal 11.445/2007	240
Instalar extintor de incêndio	SAA	EEAT Panorama IIA	NR 10 e NR 23	150
Providenciar manômetro individual para as bombas	SAA	EEAT Panorama IIA	NBR 12214/92	300
Providenciar dispositivos que permitam a circulação de ar	SAA	EEAT Panorama IIA	NBR 12214/92	180
Verificar condições dos cabos elétricos	SAA	EEAT Panorama IIA	NBR 12214/92	45
Instalar extintor de incêndio	SAA	EEAT Santa Maria	NR 10 e NR 23	150
Identificar a EEAT	SAA	EEAT Santa Maria	Lei Federal 11.445/2007	240
Providenciar manômetro individual para as bombas	SAA	EEAT Santa Maria	NBR 12214/92	300
Reparar o quadro de comando	SAA	EEAT Santa Maria	NBR 12214/92	90
Instalar extintor de incêndio	SAA	EEAT Santo Onofre	NR 10 e NR 23	150
Instalar extintor de incêndio	SAA	EEAT Santo Onofre	NR 10 e NR 23	150
Providenciar manômetro individual para as bombas	SAA	EEAT Santo Onofre	NBR 12214/92	300
Providenciar bomba reserva	SAA	EEAT Santo Onofre	NBR 12214/92	180
Instalar extintor de incêndio	SAA	EEAT Vale dos Ipês	NR 10 e NR 23	150
Providenciar manômetro individual para as bombas	SAA	EEAT Vale dos Ipês	NBR 12214/92	300
Identificar a EEAT	SAA	EEAT Vale dos Ipês	NBR 12214/92	240
Instalar extintor de incêndio	SAA	EEAT Varginha - Lacerdina	NR 10 e NR 23	150
Providenciar manômetro individual para as bombas	SAA	EEAT Varginha - Lacerdina	NBR 12214/92	300
Providenciar dispositivos que permitam a circulação de ar	SAA	EEAT Varginha - Lacerdina	NBR 12214/92	180
Instalar extintor de incêndio	SAA	EEAT Village do Campo	NR 10 e NR 23	150
Providenciar manômetro individual para as bombas	SAA	EEAT Village do Campo	NBR 12214/92	300

Inconformidade	Área	Local	Referência	Prazo para sanar as inconformidades (Dias)
Providenciar dispositivos que permitam a circulação de ar	SAA	EEAT Village do Campo	NBR 12214/92	180
Identificar a área	SES	Elevatória da esgoto - Horto	Lei Federal 11.445/2007	240
Reparar a cerca	SES	Elevatória da esgoto - Horto	Lei Federal 11.445/2007	90
Limpar a área	SES	Elevatória da esgoto - Horto	Lei Federal 11.445/2007	45
Providenciar escada para acesso aos painéis de controle	SES	Elevatória da esgoto - Horto	Lei Federal 11.445/2007	120
Instalar extintor de incêndio	SES	Elevatória da esgoto - Vale dos Ipês	NR 10 e NR 23	150
Cercar a área	SES	Elevatória da esgoto - Vale dos Ipês	Lei Federal 11.445/2007	60
Reparar guarda - corpo solto	SAA	ETA	NBR 12216/1992	90
Instalar guarda corpo nas áreas necessárias	SAA	ETA	NBR 12216/1992	90
Realizar o gerenciamento do lodo gerado na ETA	SAA	ETA	Lei Federal 9433/1997 e Lei Federal 9.605/1998	540
Reparar os vazamentos nas válvulas dos filtros	SAA	ETA	Lei Federal 11.445/2007	240
Reparar as Infiltrações na estrutura da ETA	SAA	ETA	Lei Federal 11.445/2007	360
Equipar a ETA com material necessário à prestação dos primeiros socorros e treinar uma pessoa para tal finalidade	SAA	ETA	NR 7	120
Instalar placa de identificação	SAA	ETA	Lei Federal 11.445/2007	240
Restringir o acesso a área da ETA (Manter o portão fechado)	SAA	ETA	NBR 12216/92	45
Providenciar chuveiro de emergência e lava olhos próximo ao depósito de produtos químicos	SAA	ETA	NBR 12216/92	120
Armazenar a CAL sobre estrados de madeira	SAA	ETA	NBR 12216/92	30
identificar o depósito de produtos químicos	SAA	ETA	Lei Federal 11.445/2007	240
Instalar placa de Identificação da ETE	SES	ETE	Art. 2º Lei Federal 11.445/2007	240
Restringir o acesso a ETE	SES	ETE	Art. 2º Lei Federal 11.445/2007	45
Melhorar a iluminação da área	SES	ETE	Art. 2º Lei Federal 11.445/2007	210

Inconformidade	Área	Local	Referência	Prazo para sanar as inconformidades (Dias)
Instalar extintor de incêndio	SES	ETE	NR 10 e NR 23	150
Melhorar o acesso a ETE	SES	ETE	Art. 2º Lei Federal 11.445/2007	60
Instalar guarda-corpos	SES	ETE	NBR 12209:2011	90
Providenciar pintura para impermeabilizar o reservatório elevado	SES	ETE	Lei Federal 11.445/2007	120
Providenciar capina da área da ETE	SES	ETE	Lei Federal 11.445/2007	45
Cumprir as resoluções nº 357/2005 e 430/2011 quanto as condições e padrões de lançamento de efluentes	SES	ETE	Resoluções CONAMA nº 357/2005 e 430/2011	360
Instalar mais bancadas no Laboratório físico químico	SAA	Laboratório físico-químico SEDE	NBR 12216/92	270
Realizar o descarte correto dos produtos químicos vencidos	SAA	Laboratório microbiológico	DECRETO Nº 7.404, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2010	360
Instalar dispositivo de indicador de nível de água	SAA	Reservatório Aeroporto	NBR 12217/94	300
Providenciar drenagem para água pluviais	SAA	Reservatório Aeroporto	NBR 12217/94	360
Reparar a cerca	SAA	Reservatório Aeroporto	Lei Federal 11.445/2007	90
Identificar a área do reservatório	SAA	Reservatório Aeroporto	Lei Federal 11.445/2007	240
Providenciar pintura para impermeabilizar o reservatório	SAA	Reservatório Aeroporto	Lei Federal 11.445/2007	120
Instalar para raio	SAA	Reservatório Aeroporto	NBR 12217/94	360
Instalar de luz de sinalização de obstáculo elevado	SAA	Reservatório Aeroporto	NBR 12217/94	360
Instalar dispositivo de indicador de nível de água	SAA	Reservatório Alterosa	NBR 12217/94	300
Providenciar drenagem para água pluviais	SAA	Reservatório Alterosa	NBR 12217/94	360
Providenciar caixa de descarga para o tubo extravasor	SAA	Reservatório Alterosa	NBR 12217/94	360
Identificar a área do reservatório	SAA	Reservatório Alterosa	Lei Federal 11.445/2007	240
Providenciar pintura para impermeabilizar o reservatório	SAA	Reservatório Alterosa	Lei Federal 11.445/2007	120
Instalar dispositivo de indicador de nível de água	SAA	Reservatório Bela Vista	NBR 12217/94	300

Inconformidade	Área	Local	Referência	Prazo para sanar as inconformidades (Dias)
Providenciar caixa de descarga para o tubo extravasor	SAA	Reservatório Bela Vista	NBR 12217/94	360
Providenciar drenagem para água pluviais	SAA	Reservatório Bela Vista	NBR 12217/94	360
Identificar a área do reservatório	SAA	Reservatório Bela Vista	Lei Federal 11.445/2007	240
Providenciar limpeza da área do reservatório	SAA	Reservatório Bela Vista	Lei Federal 11.445/2007	45
Instalar dispositivo de indicador de nível de água	SAA	Reservatório elevado ETA	NBR 12217/94	300
Identificar a área do reservatório	SAA	Reservatório elevado ETA	Lei Federal 11.445/2007	240
Instalar dispositivo de indicador de nível de água	SAA	Reservatório Estrada Real	NBR 12217/94	300
Providenciar drenagem para água pluviais	SAA	Reservatório Estrada Real	NBR 12217/94	360
Providenciar caixa de descarga para o tubo extravasor	SAA	Reservatório Estrada Real	NBR 12217/94	360
Providenciar cercamento da área do reservatório	SAA	Reservatório Estrada Real	Lei Federal 11.445/2007	90
Providenciar limpeza da área do reservatório	SAA	Reservatório Estrada Real	Lei Federal 11.445/2007	45
Identificar a área do reservatório	SAA	Reservatório Estrada Real	Lei Federal 11.445/2007	240
Instalar para raio	SAA	Reservatório Estrada Real	NBR 12217/94	360
Instalar de luz de sinalização de obstáculo elevado	SAA	Reservatório Estrada Real	NBR 12217/94	360
Instalar para raio	SAA	Reservatório ETE	NBR 12217/94	360
Instalar de luz de sinalização de obstáculo elevado	SAA	Reservatório ETE	NBR 12217/94	360
Instalar telas de proteção nas tubulações de ventilação	SAA	Reservatório Morro do Cruzeiro - Lacerdina	NBR 12217/94	30
Providenciar caixa de descarga para o tubo extravasor	SAA	Reservatório Morro do Cruzeiro - Lacerdina	NBR 12217/94	360
Instalar dispositivo de indicador de nível de água	SAA	Reservatório Morro do Cruzeiro - Lacerdina	NBR 12217/94	300
Providenciar drenagem para água pluviais	SAA	Reservatório Morro do Cruzeiro - Lacerdina	NBR 12217/94	360
Identificar a área do reservatório	SAA	Reservatório Morro do Cruzeiro - Lacerdina	Lei Federal 11.445/2007	240
Providenciar pintura para impermeabilizar o reservatório	SAA	Reservatório Morro do Cruzeiro - Lacerdina	Lei Federal 11.445/2007	120
Instalar telas de proteção nas tubulações de ventilação	SAA	Reservatório Panorama II	NBR 12217/94	30
Providenciar caixa de descarga para o tubo extravasor	SAA	Reservatório Panorama II	NBR 12217/94	360

Inconformidade	Área	Local	Referência	Prazo para sanar as inconformidades (Dias)
Instalar dispositivo de indicador de nível de água	SAA	Reservatório Panorama II	NBR 12217/94	300
Providenciar drenagem para água pluviais	SAA	Reservatório Panorama II	NBR 12217/94	360
Instalar telas de proteção nas tubulações de ventilação	SAA	Reservatório Panorama II	NBR 12217/94	30
Melhorar o acesso a área do reservatório	SAA	Reservatório Panorama II	Lei Federal 11.445/2007	60
Identificar a área do reservatório	SAA	Reservatório Panorama II	Lei Federal 11.445/2007	240
Instalar telas de proteção nas tubulações de ventilação	SAA	Reservatório principal	NBR 12217/94	30
Identificar a área do reservatório	SAA	Reservatório principal	Lei Federal 11.445/2007	240
Reparar vazamento na válvula de manobra	SAA	Reservatório principal	Lei Federal 11.445/2007	300
Trocar tampa de inspeção corroída	SAA	Reservatório principal	Lei Federal 11.445/2007	30
Providenciar drenagem para água pluviais	SAA	Reservatório Santa Maria	NBR 12217/94	360
Instalar dispositivo de indicador de nível de água	SAA	Reservatório Santa Maria	NBR 12217/94	300
Providenciar caixa de descarga para o tubo extravasor	SAA	Reservatório Santa Maria	NBR 12217/94	360
Instalar tubo extravasor	SAA	Reservatório Santa Maria	NBR 12217/94	90
Instalar telas de proteção nas tubulações de ventilação	SAA	Reservatório Santa Maria	NBR 12217/94	30
Identificar a área do reservatório	SAA	Reservatório Santa Maria	Lei Federal 11.445/2007	240
Providenciar Limpeza da área do reservatório	SAA	Reservatório Santa Maria	Lei Federal 11.445/2007	45
Instalar dispositivo de indicador de nível de água	SAA	Reservatório Vale dos Ipês	NBR 12217/94	300
Providenciar drenagem para água pluviais	SAA	Reservatório Vale dos Ipês	NBR 12217/94	360
Providenciar caixa de descarga para o tubo extravasor	SAA	Reservatório Vale dos Ipês	NBR 12217/94	360
Instalar o guarda - corpo do reservatório	SAA	Reservatório Vale dos Ipês	NBR 12217/94	90
Identificar a área do reservatório	SAA	Reservatório Vale dos Ipês	Lei Federal 11.445/2007	240
Instalar dispositivo de indicador de nível de água	SAA	Reservatório Village do Campo	NBR 12217/94	300
Providenciar drenagem para água pluviais	SAA	Reservatório Village do Campo	NBR 12217/94	360
Providenciar caixa de descarga para o tubo extravasor	SAA	Reservatório Village do Campo	NBR 12217/94	360

Inconformidade	Área	Local	Referência	Prazo para sanar as inconformidades (Dias)
Reparar a cobertura do reservatório, para que permita o escoamento das águas pluviais	SAA	Reservatório Village do Campo	NBR 12217/94	90
Melhorar o acesso a área do reservatório	SAA	Reservatório Village do Campo	Lei Federal 11.445/2007	60
Reparar vazamento na estrutura	SAA	Reservatório Village do Campo	Lei Federal 11.445/2007	300
Instalar tampa de inspeção	SAA	Reservatório Village do Campo	Lei Federal 11.445/2007	30
Identificar a área do reservatório	SAA	Reservatório Village do Campo	Lei Federal 11.445/2007	240
Providenciar caixa de descarga para o tubo extravasor	SAA	Reservatório Vitória	NBR 12217/94	360
Instalar dispositivo de indicador de nível de água	SAA	Reservatório Vitória	NBR 12217/94	300
Providenciar drenagem para água pluviais	SAA	Reservatório Vitória	NBR 12217/94	360
Instalar telas de proteção nas tubulações de ventilação	SAA	Reservatório Vitória	NBR 12217/94	30
Providenciar cercamento da área do reservatório	SAA	Reservatório Vitória	Lei Federal 11.445/2007	90
Identificar a área do reservatório	SAA	Reservatório Vitória	Lei Federal 11.445/2007	240
Instalar para raio	SAA	Reservatório Vitória	NBR 12217/94	360
Instalar de luz de sinalização de obstáculo elevado	SAA	Reservatório Vitória	NBR 12217/94	360