



TERMO DE NÃO CONFORMIDADES

1. ÓRGÃO FISCALIZADOR

Razão Social: Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata Mineira
– CISAB ZM

Endereço: Rua Gomes Barbosa, nº 942 – Centro – Viçosa/MG

Telefone: (31) 3891 -5636 E-mail: fiscalizacaocisab@gmail.com

2. PRESTADOR

Razão Social: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Mariana/MG

Endereço: R. José Raimundo Figueiredo, 580, Mariana - MG, 35420-000

Telefone: (31) 3537-9300 E-mail: comunicacao@saaemariana.mg.gov.br

3. RESUMO DO TERMO DE NÃO CONFORMIDADE

Na ação de fiscalização sobre as condições técnico-operacionais e comerciais para verificação da qualidade de atendimento do sistema de abastecimento de água e do sistema de abastecimento de esgoto no município de Mariana, foram constatados procedimentos que não estão em conformidade com os regulamentos do CISAB ZONA DA MATA, o Contrato de Prestação de Serviços e a legislação em vigor. Os fatos apurados pela equipe de fiscalização do CISAB ZONA DA MATA durante a ação de fiscalização realizada no período de 10 a 14 de fevereiro de 2020 estão detalhados no relatório de fiscalização. As ações a serem implantadas pelo prestador, bem como seus prazos, são descritos no Quadro abaixo.

4. RESPONSÁVEL PELA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO

NOME: Luana Matsuoka

CARGO: Engenheira Ambiental

NOME: Thays Rodrigues da Costa

CARGO: Engenheira Ambiental e Sanitarista



5. RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RELATÓRIO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO E TNC

Luísa Vieira Almeida

Superintendente de Regulação
Economista

Luana Matsuoka

Engenheira Ambiental
CREA MG 241125/D

Thays Rodrigues da Costa

Engenheira Ambiental e Sanitarista
CREA MG 187452/D

5. RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO DO RELATÓRIO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO E DO TNC

Nome:

Cargo:

Assinatura do responsável pelo recebimento do relatório técnico de fiscalização e TNC

Viçosa, 06 de abril de 2020

Observação: A notificada terá o prazo de 30 dias, contado da data do recebimento para manifestar-se sobre o objeto deste, inclusive juntando comprovantes e demais documentos que julgar necessários.

Quadro 1 – Não conformidades verificadas

Não conformidade	Setor	Local	Referência	Prazo (Dias)
Evitar o desperdício de material utilizado para manutenção dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário	Sede	Administração	Lei 11.445/2007	90
Separar ferramentas utilizadas para a manutenção do sistema de abastecimento de água do sistema de esgotamento sanitário	Sede	Administração	Lei 11.445/2007	60
Providenciar condições para a organização do almoxarifado, para aumentar a eficiência do serviço prestado	Sede	Administração	Lei 11.445/2007	485
Manter o fornecimento de água na rede pública, ao nível do eixo da via pública uma pressão dinâmica disponível mínima 10 m.c.a. (metros de coluna de água) que permita o abastecimento contínuo, em conformidade com as normas técnicas vigentes	Sede	Administração	Regulamento de Serviços SAAE Mariana	730
Realizar inspeção sanitária nos reservatórios de distribuição e acumulação, para identificar a necessidade de manutenção e limpeza, semestralmente.	Sede	Administração	Regulamento de Serviços SAAE Mariana	60
Manter organizadas e atualizadas as informações referentes ao registro da numeração do hidrômetro, de seu lacre e das datas de instalação e de verificação.	Sede	Administração	Regulamento de Serviços SAAE Mariana	90
Elaborar e manter atualizado um croqui geral do sistema de abastecimento de água e esgotamento sanitário contendo a localização esquemática das unidades com suas características principais.	Sede	Administração	Regulamento de Serviços SAAE Mariana	90
Elaborar e manter o cadastro técnico atualizado das redes do sistema de água e esgoto, contendo localização, diâmetro, extensão e tipo de material das tubulações.	Sede	Administração	Regulamento de Serviços SAAE Mariana	90
Elaborar e manter o registro sobre as condições de operação das instalações dos sistemas públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário.	Sede	Administração	Regulamento de Serviços SAAE Mariana	90

Não conformidade	Setor	Local	Referência	Prazo (Dias)
Manter registro de restrições de disponibilidade de água e de paralisações do sistema superiores a 12 (doze) horas, contendo o motivo e as providências adotadas para o restabelecimento.	Sede	Administração	Regulamento de Serviços SAAE Mariana	90
Instituir a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA	Sede	Administração	NR 5	90
Realizar a manutenção e proteção dos mananciais	Sede	Administração	Plano Plurianual	180
Construir sede própria para o SAAE	Sede	Administração	Plano Plurianual	730
Providenciar o licenciamento junto ao Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais de todas as estruturas pertinentes do SAAE de Mariana	Sede	Administração	INSTRUÇÃO TÉCNICA N° 01 / 2017	485
Executar Plano de Controle Médico e Saúde ocupacional - PCMSO	Sede	Administração	NR 7	90
Executar plano de Prevenção de Risco Ambientais - PPRA	Sede	Administração	NR 9	90
Atingir o índice de 100% de hidrometração (Sede)	Sede	Administração	PMSB	485
Contratar backup do sistema	Sede	Administração	Regulamento de Serviços SAAE Mariana	90
Atingir o índice de 100% de coleta de esgoto (Sede)	Sede	SES	PMSB	365
Atingir o índice de 100% de tratamento de esgoto (Sede)	Sede	SES	PMSB	365
Universalizar o atendimento e tratamento de esgotos - Cobertura 100% (Distritos)	Distrito	SES	PMSB	365
Informar número de protocolo no atendimento comercial	Sede	Setor Comercial	Regulamento de Serviços SAAE Mariana	90
Manter registro atualizado das reclamações	Sede	Setor Comercial	Regulamento de Serviços SAAE Mariana	90

Não conformidade	Setor	Local	Referência	Prazo (Dias)
Manter registro atualizado das solicitações	Sede	Setor Comercial	Regulamento de Serviços SAAE Mariana	90
Manter na unidade de atendimento em local de fácil acesso e visualização o regulamento de serviços	Sede	Setor Comercial	Regulamento de Serviços SAAE Mariana	90
Manter na unidade de atendimento em local de fácil acesso e visualização o anexo tarifário em vigor	Sede	Setor Comercial	Regulamento de Serviços SAAE Mariana	90
Manter na unidade de atendimento em local de fácil acesso e visualização a tabela de preços e prazos de serviços com outros preços públicos	Sede	Setor Comercial	Regulamento de Serviços SAAE Mariana	90
Elaborar e manter na unidade de atendimento em local de fácil acesso e visualização carta de serviços aos usuários	Sede	Setor Comercial	Regulamento de Serviços SAAE Mariana	90
Manter na unidade de atendimento em local de fácil acesso e visualização relatório anual de qualidade da água	Sede	Setor Comercial	Regulamento de Serviços SAAE Mariana	90
Manter na unidade de atendimento em local de fácil acesso e visualização cópia da tabela de sanções aplicáveis aos usuários	Sede	Setor Comercial	Regulamento de Serviços SAAE Mariana	90
Elaborar e manter na unidade de atendimento em local de fácil acesso e visualização cópia do modelo de contrato de prestação de serviços	Sede	Setor Comercial	Regulamento de Serviços SAAE Mariana	90
Manter em sítio eletrônico o regulamento de serviços	Sede	Setor Comercial	Regulamento de Serviços SAAE Mariana	90

Não conformidade	Setor	Local	Referência	Prazo (Dias)
Manter em sítio eletrônico o anexo tarifário em vigor	Sede	Setor Comercial	Regulamento de Serviços SAAE Mariana	90
Manter em sítio eletrônico a tabela de preços e prazos de serviços com outros preços públicos	Sede	Setor Comercial	Regulamento de Serviços SAAE Mariana	90
Manter em sítio eletrônico a carta de serviços aos usuários	Sede	Setor Comercial	Regulamento de Serviços SAAE Mariana	90
Manter em sítio eletrônico o relatório anual de qualidade da água	Sede	Setor Comercial	Regulamento de Serviços SAAE Mariana	90
Manter em sítio eletrônico a cópia da tabela de sanções aplicáveis aos usuários	Sede	Setor Comercial	Regulamento de Serviços SAAE Mariana	90
Manter em sítio eletrônico a cópia do modelo de contrato de prestação de serviços	Sede	Setor Comercial	Regulamento de Serviços SAAE Mariana	90
Providenciar e/ou apresentar outorga da captação Nascente Belém 1	SAA Sede	Captação	Lei nº 13199/1999	90
Providenciar e/ou apresentar outorga da captação Nascente Belém 2	SAA Sede	Captação	Lei nº 13199/1999	90
Providenciar e/ou apresentar outorga da captação Nascente Belém 3	SAA Sede	Captação	Lei nº 13199/1999	90
Providenciar e/ou apresentar outorga da captação Nascente Belém 4	SAA Sede	Captação	Lei nº 13199/1999	90
Providenciar e/ou apresentar outorga da captação nascente Serrinha 2	SAA Sede	Captação	Lei nº 13199/1999	90
Providenciar e/ou apresentar outorga da captação Dulico	SAA Sede	Captação	Lei nº 13199/1999	90

Não conformidade	Setor	Local	Referência	Prazo (Dias)
Providenciar e/ou apresentar outorga da captação Cartuxa	SAA Sede	Captação	Lei nº 13199/1999	90
Providenciar e/ou apresentar outorga da captação subterrânea Maria Menina	SAA Sede	Captação	Lei nº 13199/1999	90
Providenciar e/ou apresentar outorga da captação subterrânea Bucão	SAA Sede	Captação	Lei nº 13199/1999	90
Providenciar e/ou apresentar outorga da captação subterrânea Jardim Santana	SAA Sede	Captação	Lei nº 13199/1999	90
Providenciar e/ou apresentar outorga da captação subterrânea Liberdade	SAA Sede	Captação	Lei nº 13199/1999	90
Providenciar identificação da Captação Dulico	SAA Sede	Captação	Art. 4º Regulamento de serviços	485
Providenciar identificação da Captação Cartuxa	SAA Sede	Captação	Art. 4º Regulamento de serviços	485
Providenciar Identificação da Captação Cristal	SAA Sede	Captação	Art. 4º Regulamento de serviços	485
Providenciar identificação da Captação Gogo	SAA Sede	Captação	Art. 4º Regulamento de serviços	485
Providenciar identificação da Captação Bucão	SAA Sede	Captação	Art. 4º Regulamento de serviços	485
Providenciar cercamento da captação Dulico	SAA Sede	Captação	Art. 3º Regulamento de serviços	485

Não conformidade	Setor	Local	Referência	Prazo (Dias)
Providenciar reparo no cercamento da área da captação Cartuxa	SAA Sede	Captação	Art. 3º Regulamento de serviços	90
Providenciar cercamento da captação Cristal	SAA Sede	Captação	Art. 3º Regulamento de serviços	485
Providenciar acesso a captação Gogo	SAA Sede	Captação	ABNT NBR 12213:1992	545
Providenciar cadeado para o portão de acesso à área da captação Cristal	SAA Sede	Captação	Art. 3º Regulamento de serviços	485
Providenciar cadeado para o portão de acesso à área da captação Maquiné	SAA Sede	Captação	Art. 3º Regulamento de serviços	485
Providenciar cercamento da captação Bucão	SAA Sede	Captação	Art. 3º Regulamento de serviços	485
Providenciar reparo no cercamento da área da captação Jardim Santana	SAA Sede	Captação	Art. 3º Regulamento de serviços	90
Realizar manutenção no sistema de gradeamento da Captação Del Rey	SAA Sede	Captação	NBR 12213/1992	90
Instalar dispositivo de controle de vazão na captação Dulico	SAA Sede	Captação	Portaria IGAM Nº 48, de 04 de outubro de 2019	545
Instalar dispositivo de controle de vazão na captação Cartuxa	SAA Sede	Captação	Portaria IGAM Nº 48, de 04 de outubro de 2019	545

Não conformidade	Setor	Local	Referência	Prazo (Dias)
Instalar dispositivo de controle de vazão na captação Cristal	SAA Sede	Captação	Portaria IGAM N° 48, de 04 de outubro de 2019	545
Instalar dispositivo de controle de vazão na captação Del Rey	SAA Sede	Captação	Portaria IGAM N° 48, de 04 de outubro de 2019	545
Instalar dispositivo de controle de vazão na captação Gogo	SAA Sede	Captação	Portaria IGAM N° 48, de 04 de outubro de 2019	545
Instalar dispositivo de controle de vazão na captação Maquiné	SAA Sede	Captação	Portaria IGAM N° 48, de 04 de outubro de 2019	545
Instalar dispositivo de controle de vazão na captação Bucão	SAA Sede	Captação	Portaria IGAM N° 48, de 04 de outubro de 2019	545
Instalar dispositivo de controle de vazão na captação Jardim Santana	SAA Sede	Captação	Portaria IGAM N° 48, de 04 de outubro de 2019	545
Providenciar manômetro para a bomba da captação Maria Menina	SAA Sede	Captação	NBR 12214/92	485
Providenciar manômetro para a bomba da captação Bucão	SAA Sede	Captação	NBR 12214/92	485
Realizar tratamento adequado à classe de enquadramento do curso d'água Dulico	SAA Sede	Captação	Resolução CONAMA 357/2005	365
Realizar tratamento adequado à classe de enquadramento do curso d'água Cartuxa	SAA Sede	Captação	Resolução CONAMA 357/2005	365
Realizar tratamento adequado à classe de enquadramento do curso d'água Cristal	SAA Sede	Captação	Resolução CONAMA 357/2005	365

Não conformidade	Setor	Local	Referência	Prazo (Dias)
Realizar tratamento adequado à classe de enquadramento do curso d'água Del Rey	SAA Sede	Captação	Resolução CONAMA 357/2005	365
Realizar tratamento adequado à classe de enquadramento do curso d'água Gogo	SAA Sede	Captação	Resolução CONAMA 357/2005	365
Realizar tratamento adequado à classe de enquadramento do curso d'água Maquiné	SAA Sede	Captação	Resolução CONAMA 357/2005	365
Providenciar identificação do Clorador Jardim Santana	SAA Sede	Clorador	Art. 4º Regulamento de serviços	485
Providenciar identificação da EEAT Maquiné	SAA Sede	EEAT	Art. 4º Regulamento de serviços	485
Providenciar extintor de incêndio para EEAT Maquiné	SAA Sede	EEAT	NBR 12214/92	485
Providenciar sistema que permita a livre circulação do ar na EEAT Maquiné	SAA Sede	EEAT	NBR 12214/92	545
Providenciar manômetro individual para as bombas - EEAT Maquiné	SAA Sede	EEAT	NBR 12214/92	485
Providenciar sistema de medição da vazão recalçada - EEAT Maquiné	SAA Sede	EEAT	NBR 12214/92	545
Providenciar espaço para a livre circulação dos operadores - EEAT Maquiné	SAA Sede	EEAT	NBR 12214/92	545
Providenciar reparo no piso e na estrutura da EEAT Maquiné	SAA Sede	EEAT	NBR 12214/92	485
Adequar as condições dos dispositivos elétricos EEAT Maquiné	SAA Sede	EEAT	NBR 12214/92	485
Providenciar conjunto motobomba reserva - EEAT Maquiné	SAA Sede	EEAT	NBR 12214/92	545

Não conformidade	Setor	Local	Referência	Prazo (Dias)
Providenciar identificação da EEAT Caixa Redonda	SAA Sede	EEAT	Art. 4º Regulamento de serviços	485
Providenciar extintor de incêndio para EEAT Caixa Redonda	SAA Sede	EEAT	NBR 12214/92	485
Providenciar sistema que permita a livre circulação do ar na EEAT Caixa Redonda	SAA Sede	EEAT	NBR 12214/92	545
Providenciar manômetro individual para as bombas - EAAT Caixa Redonda	SAA Sede	EEAT	NBR 12214/92	485
Providenciar sistema de medição da vazão recalçada - EEAT Caixa Redonda	SAA Sede	EEAT	NBR 12214/92	545
Providenciar sistema de drenagem nos pisos - EEAT Maquiné	SAA Sede	EEAT	NBR 12214/92	485
Providenciar sistema de drenagem nos pisos - EEAT Caixa Redonda	SAA Sede	EEAT	NBR 12214/92	485
Adequar as condições dos dispositivos elétricos EEAT Caixa Redonda	SAA Sede	EEAT	NBR 12214/92	485
Providenciar conjunto motobomba reserva - EEAT Caixa Redonda	SAA Sede	EEAT	NBR 12214/92	545
Providenciar extintor de incêndio para EEAT Cristal	SAA Sede	EEAT	NBR 12214/92	485
Providenciar sistema que permita a livre circulação do ar na EEAT Cristal	SAA Sede	EEAT	NBR 12214/92	545
Providenciar manômetro individual para as bombas - EAAT Cristal	SAA Sede	EEAT	NBR 12214/92	485
Providenciar reparo no piso e na estrutura da EEAT Cristal	SAA Sede	EEAT	NBR 12214/92	485
Reparar vazamento na tubulação de recalque - EEAT Cristal	SAA Sede	EEAT	NBR 12214/92	90
Providenciar sistema de drenagem nos pisos - EEAT Cristal	SAA Sede	EEAT	NBR 12214/92	485
Adequar as condições dos dispositivos elétricos EEAT Cristal	SAA Sede	EEAT	NBR 12214/92	485
Providenciar identificação da EEAT Samitri	SAA Sede	EEAT	Art. 4º Regulamento de serviços	485

Não conformidade	Setor	Local	Referência	Prazo (Dias)
Providenciar extintor de incêndio para EEAT Samitri	SAA Sede	EEAT	NBR 12214/92	485
Providenciar sistema que permita a livre circulação do ar na EEAT Samitri	SAA Sede	EEAT	NBR 12214/92	545
Providenciar manômetro individual para as bombas - EAAT Samitri	SAA Sede	EEAT	NBR 12214/92	485
Providenciar sistema de medição da vazão recalçada - EEAT Samitri	SAA Sede	EEAT	NBR 12214/92	545
Providenciar sistema de drenagem nos pisos - EEAT Samitri	SAA Sede	EEAT	NBR 12214/92	485
Providenciar conjunto motobomba reserva - EEAT Samitri	SAA Sede	EEAT	NBR 12214/92	545
Providenciar identificação da EEAT Gogo	SAA Sede	EEAT	Art. 4º Regulamento de serviços	485
Providenciar extintor de incêndio para EEAT Gogo	SAA Sede	EEAT	NBR 12214/94	485
Providenciar manômetro individual para as bombas - EAAT Gogo	SAA Sede	EEAT	NBR 12214/95	485
Providenciar sistema de medição da vazão recalçada - EEAT Gogo	SAA Sede	EEAT	NBR 12214/96	545
Providenciar espaço para a livre circulação dos operadores - EEAT Gogo	SAA Sede	EEAT	NBR 12214/97	545
Providenciar sistema de drenagem nos pisos - EEAT Gogo	SAA Sede	EEAT	NBR 12214/98	485
Providenciar reparo no piso e na estrutura da EEAT Gogo	SAA Sede	EEAT	NBR 12214/99	485
Providenciar conjunto motobomba reserva - EEAT Gogo	SAA Sede	EEAT	NBR 12214/100	545
Reparar o acesso a EEAT Gogo	SAA Sede	EEAT	Art. 7º Regulamento de serviços	545
Adequar as condições dos dispositivos elétricos EEAT Gogo	SAA Sede	EEAT	NBR 12214/92	485
Providenciar extintor de incêndio para EEAT Jardim Santana	SAA Sede	EEAT	NBR 12214/92	485
Providenciar manômetro individual para as bombas - EAAT Jardim Santana	SAA Sede	EEAT	NBR 12214/92	485

Não conformidade	Setor	Local	Referência	Prazo (Dias)
Providenciar sistema de medição da vazão recalçada - EEAT Jardim Santana	SAA Sede	EEAT	NBR 12214/92	545
Providenciar espaço para a livre circulação dos operadores - EEAT Jardim Santana	SAA Sede	EEAT	NBR 12214/92	545
Providenciar sistema de drenagem nos pisos - EEAT Jardim Santana	SAA Sede	EEAT	NBR 12214/92	485
Providenciar reparo na estrutura da EEAT Jardim Santana	SAA Sede	EEAT	Art. 7º Regulamento de serviços	545
Providenciar conjunto motobomba reserva - EEAT Jardim Santana	SAA Sede	EEAT	NBR 12214/92	545
Adequar as condições dos dispositivos elétricos EEAT Jardim Santana	SAA Sede	EEAT	NBR 12214/92	485
Providenciar identificação da EEAT Wenceslau	SAA Sede	EEAT	Art. 4º Regulamento de serviços	485
Providenciar extintor de incêndio para EEAT Wenceslau	SAA Sede	EEAT	NBR 12214/92	485
Providenciar manômetro individual para as bombas - EEAT Wenceslau	SAA Sede	EEAT	NBR 12214/92	485
Providenciar sistema de medição da vazão recalçada - EEAT Wenceslau	SAA Sede	EEAT	NBR 12214/92	545
Providenciar sistema de drenagem nos pisos - EEAT Wenceslau	SAA Sede	EEAT	NBR 12214/92	485
Adequar as condições dos dispositivos elétricos EEAT Wenceslau	SAA Sede	EEAT	NBR 12214/92	485
Providenciar identificação da EEAT Bucão	SAA Sede	EEAT	Art. 4º Regulamento de serviços	485
Providenciar extintor de incêndio para EEAT Bucão	SAA Sede	EEAT	NBR 12214/92	485
Providenciar manômetro individual para as bombas - EEAT Bucão	SAA Sede	EEAT	NBR 12214/92	485
Providenciar sistema de medição da vazão recalçada - EEAT Bucão	SAA Sede	EEAT	NBR 12214/92	545

Não conformidade	Setor	Local	Referência	Prazo (Dias)
Providenciar sistema de drenagem nos pisos - EEAT Bucão	SAA Sede	EEAT	NBR 12214/92	485
Adequar as condições dos dispositivos elétricos EEAT Bucão	SAA Sede	EEAT	NBR 12214/92	485
Providenciar conjunto motobomba reserva - EEAT Bucão	SAA Sede	EEAT	NBR 12214/92	545
Providenciar identificação da EEAT ETA Matadouro	SAA Sede	EEAT	Art. 4º Regulamento de serviços	485
Providenciar extintor de incêndio para EEAT ETA Matadouro	SAA Sede	EEAT	NBR 12214/92	485
Providenciar manômetro individual para as bombas - EEAT ETA Matadouro	SAA Sede	EEAT	NBR 12214/92	485
Providenciar sistema de medição da vazão recalçada - EEAT ETA Matadouro	SAA Sede	EEAT	NBR 12214/92	545
Providenciar sistema de drenagem nos pisos - EEAT ETA Matadouro	SAA Sede	EEAT	NBR 12214/92	485
Adequar as condições dos dispositivos elétricos EEAT ETA Matadouro	SAA Sede	EEAT	NBR 12214/92	485
Providenciar identificação da EEAT ETA Seminário	SAA Sede	EEAT	Art. 4º Regulamento de serviços	485
Providenciar extintor de incêndio para EEAT ETA Seminário	SAA Sede	EEAT	NBR 12214/92	485
Providenciar manômetro individual para as bombas - ETA Seminário	SAA Sede	EEAT	NBR 12214/92	485
Providenciar sistema de medição da vazão recalçada - EEAT ETA Seminário	SAA Sede	EEAT	NBR 12214/92	545
Providenciar sistema de drenagem nos pisos - EEAT ETA Seminário	SAA Sede	EEAT	NBR 12214/92	485
Adequar as condições dos dispositivos elétricos EEAT ETA Seminário	SAA Sede	EEAT	NBR 12214/92	485

Não conformidade	Setor	Local	Referência	Prazo (Dias)
Reparar o vazamento no flange de conexão da tubulação principal com a entrada da bomba - ETA Seminário	SAA Sede	EEAT	NBR 12214/92	90
Providenciar extintor de incêndio para EEAT ETA Sul	SAA Sede	EEAT	NBR 12214/92	485
Providenciar manômetro individual para as bombas - ETA Sul	SAA Sede	EEAT	NBR 12214/92	485
Providenciar sistema de medição da vazão recalçada - EEAT ETA Sul	SAA Sede	EEAT	NBR 12214/92	545
Providenciar sistema de drenagem nos pisos - EEAT ETA Sul	SAA Sede	EEAT	NBR 12214/92	485
Adequar as condições dos dispositivos elétricos EEAT ETA Sul	SAA Sede	EEAT	NBR 12214/92	485
Providenciar conjunto motobomba reserva - EEAT Sul	SAA Sede	EEAT	NBR 12214/92	545
Providenciar identificação da EEAT Roraima	SAA Sede	EEAT	Art. 4º Regulamento de serviços	485
Providenciar extintor de incêndio para EEAT Roraima	SAA Sede	EEAT	NBR 12214/94	485
Providenciar manômetro individual para as bombas - EEAT Roraima	SAA Sede	EEAT	NBR 12214/95	485
Providenciar sistema de medição da vazão recalçada - EEAT Roraima	SAA Sede	EEAT	NBR 12214/96	545
Providenciar sistema de drenagem nos pisos - EEAT Roraima	SAA Sede	EEAT	NBR 12214/97	485
Providenciar espaço para a livre circulação dos operadores - EEAT Roraima	SAA Sede	EEAT	NBR 12214/92	545
Adequar as condições dos dispositivos elétricos EEAT Roraima	SAA Sede	EEAT	NBR 12214/93	485
Providenciar conjunto motobomba reserva - EEAT Roraima	SAA Sede	EEAT	NBR 12214/94	545
Providenciar identificação da EEAT Colina	SAA Sede	EEAT	Art. 4º Regulamento de serviços	485
Providenciar extintor de incêndio para EEAT Colina	SAA Sede	EEAT	NBR 12214/96	485
Providenciar manômetro individual para as bombas - EEAT Colina	SAA Sede	EEAT	NBR 12214/97	485

Não conformidade	Setor	Local	Referência	Prazo (Dias)
Providenciar sistema de medição da vazão recalçada - EEAT Colina	SAA Sede	EEAT	NBR 12214/98	545
Providenciar sistema de drenagem nos pisos - EEAT Colina	SAA Sede	EEAT	NBR 12214/99	485
Providenciar espaço para a livre circulação dos operadores - EEAT Colina	SAA Sede	EEAT	NBR 12214/100	545
Adequar as condições dos dispositivos elétricos EEAT Colina	SAA Sede	EEAT	NBR 12214/101	485
Providenciar reparo no piso e na estrutura da EEAT Colina	SAA Sede	EEAT	NBR 12214/92	485
Adequar as condições da parte elétrica de acordo com as normas vigentes	SAA Sede	Eletromecânica	Segurança do trabalho	485
Ampliar e organizar a área de solda e corte	SAA Sede	Eletromecânica	Segurança do trabalho	485
Adequar o setor as normas de segurança de acordo com as instruções técnicas do CBMMG	SAA Sede	Eletromecânica	Segurança do trabalho	485
Exigir o uso de EPIs	SAA Sede	Eletromecânica	Segurança do trabalho	90
Restringir o acesso de pessoas não autorizadas a área da ETA Sul	SAA Sede	ETA	Art. 3º Regulamento de serviços	90
Inserir o processo de fluoretação no tratamento de água na ETA Sul	SAA Sede	ETA	Portaria de consolidação nº5/2017	365
Instalar na ETA Sul instrumento de medição de vazão na saída do tratamento	SAA Sede	ETA	NBR 12215 - 1/2017	545
Adequar de acordo com a legislação a destinação do lodo do decantador e da água de lavagem dos filtros - ETA Sul	SAA Sede	ETA	Lei Federal 9.433/1997 e Lei Federal 9.605/1998	730
Reparar as infiltrações na estrutura da ETA Sul	SAA Sede	ETA	Lei Federal 11.445/2007	730

Não conformidade	Setor	Local	Referência	Prazo (Dias)
Providenciar local adequado para o armazenamento do Hipoclorito de cálcio - ETA Sul	SAA Sede	ETA	NBR 12216/92	90
Providenciar uma tampa de inspeção adequada ao tanque de contato - ETA Sul	SAA Sede	ETA	Lei Federal 11.445/2007	60
Realizar manutenção e capina na área da ETA Sul	SAA Sede	ETA	Art. 7º Regulamento de serviços	90
Providenciar local adequado para o preparo dos produtos químicos - ETA Sul	SAA Sede	ETA	NBR 12216/92	545
Providenciar normas técnicas de segurança escritas ou ilustradas na área da ETA	SAA Sede	ETA	NBR 12216/92	90
Instalação de chuveiro de emergência - ETA Sul	SAA Sede	ETA	NBR 12216/92	485
Elaborar programa de manutenção preventiva dos equipamento do laboratório físico-químico e microbiológico - ETA Sul	SAA Sede	ETA	NBR 12216/92	90
Verificar a capacidade de tratamento da ETA Seminário	SAA Sede	ETA	NBR 12216/92	90
Restringir o acesso de pessoas não autorizadas a área da ETA Seminário	SAA Sede	ETA	Art. 3º Regulamento de serviços	90
Providenciar o cercamento da área da ETA Seminário	SAA Sede	ETA	Art. 3º Regulamento de serviços	485
Adequar de acordo com a legislação a destinação do lodo do decantador e da água de lavagem dos filtros - ETA Seminário	SAA Sede	ETA	Lei Federal 9.433/1997 e Lei Federal 9.605/1998	730
Reparar as infiltrações na estrutura da ETA Seminário	SAA Sede	ETA	Lei Federal 11.445/2007	730
Reparar escada de acesso a casa de química da ETA Seminário	SAA Sede	ETA	NBR 12216/92	730

Não conformidade	Setor	Local	Referência	Prazo (Dias)
Providenciar armazenamento de produtos químicos para atender, pelo menos, a dez dias de consumo máximo - ETA Seminário	SAA Sede	ETA	NBR 12216/92	730
Providenciar bancadas no laboratório com 0,90 m de altura e no mínimo 0,60 m de profundidade e 5,0 m de comprimento - ETA Seminário	SAA Sede	ETA	NBR 12216/92	730
Providenciar armários modulados sob a bancada - ETA Seminário	SAA Sede	ETA	NBR 12216/92	730
Definir pontos de energia em função dos equipamentos utilizados - ETA Seminário	SAA Sede	ETA	NBR 12216/92	485
Retirar materiais que não fazem parte da rotina do laboratório da área do mesmo - ETA Seminário	SAA Sede	ETA	Art. 7º Regulamento de serviços	90
Elaborar programa de manutenção preventiva dos equipamento do laboratório físico-químico e microbiológico - ETA Seminário	SAA Sede	ETA	NBR 12216/92	90
Providenciar tanque de contato - ETA Seminário	SAA Sede	ETA	Portaria de consolidação nº5/2017	180
Restringir o acesso de pessoas não autorizadas a área da ETA Santa Rita de Cássia	SAA Sede	ETA	Art. 3º Regulamento de serviços	90
Providenciar identificação da área da ETA Santa Rita de Cássia	SAA Sede	ETA	Art. 4º Regulamento de serviços	485
Verificar a capacidade de tratamento da ETA Santa Rita de Cássia	SAA Sede	ETA	NBR 12216/92	90
Providenciar armazenamento de produtos químicos para atender, pelo menos, a dez dias de consumo máximo - ETA Santa Rita de Cássia	SAA Sede	ETA	NBR 12216/92	730
Providenciar bancadas no laboratório com 0,90 m de altura e no mínimo 0,60 m de profundidade e 5,0 m de comprimento - ETA Santa Rita de Cássia	SAA Sede	ETA	NBR 12216/92	730

Não conformidade	Setor	Local	Referência	Prazo (Dias)
Providenciar armários modulados sob a bancada - ETA Santa Rita de Cássia	SAA Sede	ETA	NBR 12216/92	730
Reparar as infiltrações na estrutura dos floculadores - ETA Santa Rita de Cássia	SAA Sede	ETA	Lei Federal 11.445/2007	730
Realizar manutenção e capina na área da ETA Santa Rita de Cássia	SAA Sede	ETA	Art. 7º Regulamento de serviços	90
Adequar de acordo com a legislação a destinação do lodo do decantador e da água de lavagem dos filtros - ETA Santa Rita de Cássia	SAA Sede	ETA	Lei Federal 9.433/1997 e Lei Federal 9.605/1998	730
Reparar as infiltrações na estrutura dos filtros - ETA Santa Rita de Cássia	SAA Sede	ETA	Lei Federal 11.445/2007	730
Reparar o telhado da casa de química - ETA Santa Rita de Cássia	SAA Sede	ETA	Art. 7º Regulamento de serviços	90
Providenciar armazenamento de produtos químicos para atender, pelo menos, a dez dias de consumo máximo - ETA Santa Rita de Cássia	SAA Sede	ETA	NBR 12216/92	730
Retirar materiais que não fazem parte da rotina do laboratório da área do mesmo - ETA Santa Rita de Cássia	SAA Sede	ETA	Art. 7º Regulamento de serviços	90
Providenciar tanque de contato - ETA Santa Rita de Cássia	SAA Sede	ETA	Portaria de consolidação nº5/2017	180
Providenciar identificação da área da ETA Matadouro	SAA Sede	ETA	Art. 4º Regulamento de serviços	485

Não conformidade	Setor	Local	Referência	Prazo (Dias)
Realizar manutenção e capina na área da ETA Matadouro	SAA Sede	ETA	Art. 7º Regulamento de serviços	90
Verificar e corrigir o extravasamento constante de água na saída do tratamento - ETA Matadouro	SAA Sede	ETA	Lei Federal 11.445/2007	545
Providenciar armazenamento de produtos químicos para atender, pelo menos, a dez dias de consumo máximo - ETA Matadouro	SAA Sede	ETA	NBR 12216/92	545
Providenciar local de armazenamento dos produtos químicos específico	SAA Sede	ETA	NBR 12216/92	90
Providenciar bancadas no laboratório com 0,90 m de altura e no mínimo 0,60 m de profundidade e 5,0 m de comprimento - ETA Matadouro	SAA Sede	ETA	NBR 12216/92	545
Providenciar armários modulados sob a bancada - ETA Matadouro	SAA Sede	ETA	NBR 12216/92	545
Definir pontos de energia em função dos equipamentos utilizados - ETA Matadouro	SAA Sede	ETA	NBR 12216/92	485
Retirar materiais que não fazem parte da rotina do laboratório da área do mesmo - ETA Matadouro	SAA Sede	ETA	Art. 7º Regulamento de serviços	90
Providenciar espaço separado do laboratório físico - químico para a realização das refeições - ETA Matadouro	SAA Sede	ETA	Lei Federal 11.445/2007	545
Adequar de acordo com a legislação a destinação do lodo do decantador e da água de lavagem dos filtros - ETA Matadouro	SAA Sede	ETA	Lei Federal 9.433/1997 e Lei Federal 9.605/1998	90
Providenciar tanque de contato - ETA Matadouro	SAA Sede	ETA	Portaria de consolidação nº5/2017	180
Adequar os parâmetros e frequência das análises de acordo com a Portaria de consolidação nº 5/2017 do Ministério da Saúde em todo sistema de abastecimento de água público da sede de Mariana	SAA Sede	Qualidade da água	Portaria de consolidação nº5/2017	120

Não conformidade	Setor	Local	Referência	Prazo (Dias)
Providenciar a retirada do reservatório Jardim Santana, para evitar o acúmulo de água pluvial e a proliferação de vetores	SAA Sede	Reservatório	Art. 7º Regulamento de serviços	90
Providenciar limpeza da área do reservatório Jardim Santana	SAA Sede	Reservatório	Art. 7º Regulamento de serviços	90
Providenciar cercamento da área do reservatório Alto Rosário 1	SAA Sede	Reservatório	Art. 3º Regulamento de serviços	120
Providenciar identificação da área do reservatório Alto Rosário 1	SAA Sede	Reservatório	Art. 4º Regulamento de serviços	485
Providenciar manutenção e limpeza da área do reservatório Alto Rosário 1	SAA Sede	Reservatório	Art. 7º Regulamento de serviços	90
Providenciar sistema de controle de vazão na entrada e/ou saída do reservatório Alto Rosário 1	SAA Sede	Reservatório	NBR 12217/94	545
Providenciar sistema de drenagem das águas pluviais na área do reservatório Alto Rosário 1	SAA Sede	Reservatório	NBR 12217/94	485
Providenciar dispositivo indicador do nível de água no reservatório Alto Rosário 1	SAA Sede	Reservatório	NBR 12217/94	485
Providenciar escada para acesso a tampa de inspeção do reservatório Alto Rosário 1	SAA Sede	Reservatório	NBR 12217/94	485
Providenciar cadeado para a tampa de inspeção do reservatório Alto Rosário 1	SAA Sede	Reservatório	Art. 8º Regulamento de serviços	120
Providenciar cercamento da área do reservatório Alto Rosário 2	SAA Sede	Reservatório	Art. 3º Regulamento de serviços	120

Não conformidade	Setor	Local	Referência	Prazo (Dias)
Providenciar identificação da área do reservatório Alto Rosário 2	SAA Sede	Reservatório	Art. 4º Regulamento de serviços	485
Providenciar manutenção e limpeza da área do reservatório Alto Rosário 2	SAA Sede	Reservatório	Art. 7º Regulamento de serviços	90
Providenciar sistema de controle de vazão na entrada e/ou saída do reservatório Alto Rosário 2	SAA Sede	Reservatório	NBR 12217/94	545
Providenciar sistema de drenagem das águas pluviais na área do reservatório Alto Rosário 2	SAA Sede	Reservatório	NBR 12217/94	485
Providenciar dispositivo indicador do nível de água no reservatório Alto Rosário 2	SAA Sede	Reservatório	NBR 12217/94	485
Providenciar escada para acesso a tampa de inspeção do reservatório Alto Rosário 2	SAA Sede	Reservatório	NBR 12217/94	485
Providenciar telas de proteção para as tubulações de ventilação reservatório Alto Rosário 2	SAA Sede	Reservatório	NBR 12217/94	120
Providenciar cadeado para a tampa de inspeção do reservatório Alto Rosário 2	SAA Sede	Reservatório	Art. 8º Regulamento de serviços	120
Providenciar cercamento da área do reservatório Barroca	SAA Sede	Reservatório	Art. 3º Regulamento de serviços	120
Providenciar identificação da área do reservatório Barroca	SAA Sede	Reservatório	Art. 4º Regulamento de serviços	485
Providenciar manutenção e limpeza da área do reservatório Barroca	SAA Sede	Reservatório	Art. 7º Regulamento de serviços	90

Não conformidade	Setor	Local	Referência	Prazo (Dias)
Providenciar sistema de controle de vazão na entrada e/ou saída do reservatório Barroca	SAA Sede	Reservatório	NBR 12217/94	545
Providenciar sistema de drenagem das águas pluviais na área do reservatório Barroca	SAA Sede	Reservatório	NBR 12217/94	485
Providenciar dispositivo indicador do nível de água no reservatório Barroca	SAA Sede	Reservatório	NBR 12217/94	485
Providenciar melhoria no acesso a área do reservatório Barroca	SAA Sede	Reservatório	Art. 7º Regulamento de serviços	545
Providenciar proteção para a tampa de inspeção do reservatório Barroca	SAA Sede	Reservatório	Art. 7º Regulamento de serviços	60
Providenciar manutenção e limpeza da área do reservatório Caixa do Meio - Cabanas	SAA Sede	Reservatório	Art. 7º Regulamento de serviços	90
Providenciar sistema de controle de vazão na entrada e/ou saída do reservatório Caixa do Meio - Cabanas	SAA Sede	Reservatório	NBR 12217/94	545
Providenciar sistema de drenagem das águas pluviais na área do reservatório Caixa do Meio - Cabanas	SAA Sede	Reservatório	NBR 12217/94	485
Providenciar dispositivo indicador do nível de água no reservatório Caixa do Meio - Cabanas	SAA Sede	Reservatório	NBR 12217/94	485
Reparar as infiltrações na estrutura do reservatório Caixa do Meio - Cabanas	SAA Sede	Reservatório	Art. 7º Regulamento de serviços	545
Reparar os furos na estrutura do reservatório Caixa do Meio - Cabanas	SAA Sede	Reservatório	Art. 7º Regulamento de serviços	120
Providenciar tampa de inspeção para o reservatório Caixa do Meio - Cabanas	SAA Sede	Reservatório	NBR 12217/94	120

Não conformidade	Setor	Local	Referência	Prazo (Dias)
Providenciar cadeado para a tampa de inspeção do reservatório Caixa do Meio -Cabanas	SAA Sede	Reservatório	Art. 8º Regulamento de serviços	120
Providenciar reparo no cercamento da área do reservatório Cartuxa	SAA Sede	Reservatório	Art. 3º Regulamento de serviços	60
Providenciar identificação da área do reservatório Cartuxa	SAA Sede	Reservatório	Art. 4º Regulamento de serviços	485
Providenciar manutenção e limpeza da área do reservatório Cartuxa	SAA Sede	Reservatório	Art. 7º Regulamento de serviços	90
Providenciar sistema de controle de vazão na entrada e/ou saída do reservatório Cartuxa	SAA Sede	Reservatório	NBR 12217/94	545
Providenciar sistema de drenagem das águas pluviais na área do reservatório Cartuxa	SAA Sede	Reservatório	NBR 12217/94	485
Providenciar dispositivo indicador do nível de água no reservatório Cartuxa	SAA Sede	Reservatório	NBR 12217/94	485
Providenciar a troca da tampa de inspeção do reservatório Cartuxa	SAA Sede	Reservatório	Art. 7º Regulamento de serviços	120
Conter os vazamentos e reparar as infiltrações do reservatório Cartuxa	SAA Sede	Reservatório	Art. 7º Regulamento de serviços	545
Providenciar sistema para o escoamento da água pluvial da cobertura do reservatório Cartuxa	SAA Sede	Reservatório	NBR 12217/94	485
Reparar válvula de fechamento e torneira com vazamentos na área do reservatório Cartuxa	SAA Sede	Reservatório	Art. 7º Regulamento de serviços	90

Não conformidade	Setor	Local	Referência	Prazo (Dias)
Providenciar cadeado para a tampa de inspeção do reservatório Cartuxa	SAA Sede	Reservatório	Art. 8º Regulamento de serviços	120
Providenciar identificação da área do reservatório Liberdade	SAA Sede	Reservatório	Art. 4º Regulamento de serviços	485
Providenciar manutenção e limpeza da área do reservatório Liberdade	SAA Sede	Reservatório	Art. 7º Regulamento de serviços	90
Providenciar sistema de controle de vazão na entrada e/ou saída do reservatório Liberdade	SAA Sede	Reservatório	NBR 12217/94	545
Providenciar sistema de drenagem das águas pluviais na área do reservatório Liberdade	SAA Sede	Reservatório	NBR 12217/94	485
Providenciar dispositivo indicador do nível de água no reservatório Liberdade	SAA Sede	Reservatório	NBR 12217/94	485
Providenciar reparo nos pontos de oxidação do reservatório Liberdade	SAA Sede	Reservatório	Art. 7º Regulamento de serviços	120
Providenciar telas de proteção para as tubulações de ventilação reservatório Liberdade	SAA Sede	Reservatório	NBR 12217/94	120
Providenciar cadeado para o portão de acesso à área do reservatório Liberdade	SAA Sede	Reservatório	Art. 8º Regulamento de serviços	120
Providenciar cadeado para a tampa de inspeção do reservatório Liberdade	SAA Sede	Reservatório	Art. 8º Regulamento de serviços	120
Providenciar identificação da área do reservatório Estrela do Sul	SAA Sede	Reservatório	Art. 7º Regulamento de serviços	485

Não conformidade	Setor	Local	Referência	Prazo (Dias)
Providenciar manutenção e limpeza da área do reservatório Estrela do Sul	SAA Sede	Reservatório	NBR 12217/94	60
Providenciar sistema de controle de vazão na entrada e/ou saída do reservatório Estrela do Sul	SAA Sede	Reservatório	NBR 12217/94	545
Providenciar sistema de drenagem das águas pluviais na área do reservatório Estrela do Sul	SAA Sede	Reservatório	NBR 12217/94	485
Providenciar dispositivo indicador do nível de água no reservatório Estrela do Sul	SAA Sede	Reservatório	NBR 12217/94	485
Providenciar telas de proteção para as tubulações de ventilação reservatório Estrela do Sul	SAA Sede	Reservatório	NBR 12217/94	120
Providenciar cadeado para o portão de acesso à área do reservatório Estrela do Sul	SAA Sede	Reservatório	Art. 8º Regulamento de serviços	120
Providenciar tampa de inspeção para o reservatório estrela do Sul	SAA Sede	Reservatório	Art. 8º Regulamento de serviços	120
Providenciar cadeado para a tampa de inspeção do reservatório Estrela do Sul	SAA Sede	Reservatório	Art. 8º Regulamento de serviços	120
Providenciar identificação da área do reservatório Galego	SAA Sede	Reservatório	Art. 4º Regulamento de serviços	485
Providenciar manutenção, limpeza e reparo da cerca da área do reservatório Galego	SAA Sede	Reservatório	Art. 7º Regulamento de serviços	90
Providenciar sistema de controle de vazão na entrada e/ou saída do reservatório Galego	SAA Sede	Reservatório	NBR 12217/94	545
Providenciar sistema de drenagem das águas pluviais na área do reservatório Galego	SAA Sede	Reservatório	NBR 12217/94	485

Não conformidade	Setor	Local	Referência	Prazo (Dias)
Providenciar dispositivo indicador do nível de água no reservatório Galego	SAA Sede	Reservatório	NBR 12217/94	485
Providenciar telas de proteção para as tubulações de ventilação reservatório Galego	SAA Sede	Reservatório	NBR 12217/94	120
Providenciar cadeado para o portão de acesso à área do reservatório Galego	SAA Sede	Reservatório	Art. 8º Regulamento de serviços	120
Providenciar cadeado para a tampa de inspeção do reservatório Galego	SAA Sede	Reservatório	Art. 8º Regulamento de serviços	120
Providenciar sistema para o escoamento da água pluvial da cobertura do reservatório Galego	SAA Sede	Reservatório	NBR 12217/94	485
Providenciar manutenção e limpeza da área do reservatório Casa Lotérica	SAA Sede	Reservatório	Art. 7º Regulamento de serviços	90
Providenciar sistema de controle de vazão na entrada e/ou saída do reservatório Casa Lotérica	SAA Sede	Reservatório	NBR 12217/94	545
Providenciar sistema de drenagem das águas pluviais na área do reservatório Casa Lotérica	SAA Sede	Reservatório	NBR 12217/94	485
Providenciar dispositivo indicador do nível de água no reservatório Casa Lotérica	SAA Sede	Reservatório	NBR 12217/94	485
Reparar as infiltrações na estrutura do reservatório Casa Lotérica	SAA Sede	Reservatório	Art. 7º Regulamento de serviços	545
Reparar furo na estrutura do reservatório Casa Lotérica	SAA Sede	Reservatório	Art. 7º Regulamento de serviços	120
Providenciar tampa de inspeção para o reservatório Casa Lotérica	SAA Sede	Reservatório	NBR 12217/94	120

Não conformidade	Setor	Local	Referência	Prazo (Dias)
Providenciar cadeado para a tampa de inspeção do reservatório Casa Lotérica	SAA Sede	Reservatório	Art. 8º Regulamento de serviços	120
Providenciar telas de proteção para as tubulações de ventilação reservatório Casa Lotérica	SAA Sede	Reservatório	NBR 12217/94	120
Providenciar identificação da área do reservatório Nossa Senhora Aparecida	SAA Sede	Reservatório	Art. 4º Regulamento de serviços	485
Providenciar manutenção e limpeza da área do reservatório Nossa Senhora Aparecida	SAA Sede	Reservatório	Art. 7º Regulamento de serviços	90
Providenciar sistema de controle de vazão na entrada e/ou saída do reservatório Nossa Senhora Aparecida	SAA Sede	Reservatório	NBR 12217/94	545
Providenciar sistema de drenagem das águas pluviais na área do reservatório Nossa Senhora Aparecida	SAA Sede	Reservatório	NBR 12217/94	485
Providenciar dispositivo indicador do nível de água no reservatório Nossa Senhora Aparecida	SAA Sede	Reservatório	NBR 12217/94	485
Providenciar cadeado para a tampa de inspeção do reservatório Nossa Senhora Aparecida	SAA Sede	Reservatório	Art. 8º Regulamento de serviços	120
Providenciar telas de proteção para as tubulações de ventilação reservatório Nossa Senhora Aparecida	SAA Sede	Reservatório	NBR 12217/94	120
Providenciar cadeado para o portão de acesso à área do reservatório Nossa Senhora Aparecida	SAA Sede	Reservatório	Art. 8º Regulamento de serviços	120
Reparar tubulação na área do reservatório Nossa Senhora Aparecida	SAA Sede	Reservatório	Art. 7º Regulamento de serviços	90

Não conformidade	Setor	Local	Referência	Prazo (Dias)
Providenciar identificação da área do reservatório Roraima	SAA Sede	Reservatório	Art. 4º Regulamento de serviços	485
Providenciar manutenção e limpeza da área do reservatório Roraima	SAA Sede	Reservatório	Art. 7º Regulamento de serviços	90
Providenciar sistema de controle de vazão na entrada e/ou saída do reservatório Roraima	SAA Sede	Reservatório	NBR 12217/94	545
Providenciar sistema de drenagem das águas pluviais na área do reservatório Roraima	SAA Sede	Reservatório	NBR 12217/94	485
Providenciar dispositivo indicador do nível de água no reservatório Roraima	SAA Sede	Reservatório	NBR 12217/94	485
Providenciar cadeado para as tampas de inspeção do reservatório Roraima	SAA Sede	Reservatório	Art. 8º Regulamento de serviços	120
Manter a tampa de inspeção fechada - Reservatório Roraima	SAA Sede	Reservatório	Art. 8º Regulamento de serviços	60
Providenciar sistema para o escoamento da água pluvial da cobertura do reservatório Roraima	SAA Sede	Reservatório	NBR 12217/94	485
Providenciar reparo no cercamento da área do reservatório São Pedro	SAA Sede	Reservatório	Art. 3º Regulamento de serviços	60
Providenciar identificação da área do reservatório São Pedro	SAA Sede	Reservatório	Art. 4º Regulamento de serviços	485
Providenciar manutenção e limpeza da área do reservatório São Pedro	SAA Sede	Reservatório	Art. 7º Regulamento de serviços	90

Não conformidade	Setor	Local	Referência	Prazo (Dias)
Providenciar sistema de controle de vazão na entrada e/ou saída do reservatório São Pedro	SAA Sede	Reservatório	NBR 12217/94	545
Providenciar sistema de drenagem das águas pluviais na área do reservatório São Pedro	SAA Sede	Reservatório	NBR 12217/94	485
Providenciar dispositivo indicador do nível de água no reservatório São Pedro	SAA Sede	Reservatório	NBR 12217/94	485
Providenciar instalação da porta de acesso, com fechadura, a área de inspeção do reservatório São Pedro	SAA Sede	Reservatório	Art. 7º Regulamento de serviços	120
Conter os vazamentos e reparar as infiltrações do reservatório São Pedro	SAA Sede	Reservatório	Art. 7º Regulamento de serviços	545
Providenciar sistema para o escoamento da água pluvial da cobertura do reservatório São Pedro	SAA Sede	Reservatório	NBR 12217/94	120
Providenciar telas de proteção para as tubulações de ventilação reservatório São Pedro	SAA Sede	Reservatório	NBR 12217/94	120
Providenciar identificação da área do reservatório Constantino	SAA Sede	Reservatório	Art. 4º Regulamento de serviços	485
Providenciar manutenção e limpeza da área do reservatório Constantino	SAA Sede	Reservatório	Art. 7º Regulamento de serviços	90
Providenciar sistema de controle de vazão na entrada e/ou saída do reservatório Constantino	SAA Sede	Reservatório	NBR 12217/94	545
Providenciar sistema de drenagem das águas pluviais na área do reservatório Constantino	SAA Sede	Reservatório	NBR 12217/94	485
Providenciar dispositivo indicador do nível de água no reservatório Constantino	SAA Sede	Reservatório	NBR 12217/94	485

Não conformidade	Setor	Local	Referência	Prazo (Dias)
Providenciar tampas de inspeção com cadeado para o reservatório Constantino	SAA Sede	Reservatório	Art. 7º Regulamento de serviços	120
Providenciar telas de proteção para as tubulações de ventilação reservatório Constantino	SAA Sede	Reservatório	NBR 12217/94	120
Providenciar identificação da área do reservatório Maquiné	SAA Sede	Reservatório	Art. 4º Regulamento de serviços	485
Providenciar manutenção e limpeza da área do reservatório Maquiné	SAA Sede	Reservatório	Art. 7º Regulamento de serviços	90
Providenciar sistema de controle de vazão na entrada e/ou saída do reservatório Maquiné	SAA Sede	Reservatório	NBR 12217/94	545
Providenciar sistema de drenagem das águas pluviais na área do reservatório Maquiné	SAA Sede	Reservatório	NBR 12217/94	485
Providenciar dispositivo indicador do nível de água no reservatório Maquiné	SAA Sede	Reservatório	NBR 12217/94	485
Providenciar cadeado para as tampas de inspeção do reservatório Maquiné	SAA Sede	Reservatório	Art. 8º Regulamento de serviços	120
Providenciar reparo na tampa de inspeção do Reservatório Maquiné	SAA Sede	Reservatório	Art. 8º Regulamento de serviços	120
Verificar e reparar o sistema de drenagem das águas pluviais na cobertura do reservatório Maquiné	SAA Sede	Reservatório	NBR 12217/94	485
Providenciar reparo no cercamento da área do reservatório Cruzeiro do Sul	SAA Sede	Reservatório	Art. 3º Regulamento de serviços	60

Não conformidade	Setor	Local	Referência	Prazo (Dias)
Providenciar identificação da área do reservatório Cruzeiro do Sul	SAA Sede	Reservatório	Art. 4º Regulamento de serviços	485
Providenciar manutenção e limpeza da área do reservatório Cruzeiro do Sul	SAA Sede	Reservatório	Art. 7º Regulamento de serviços	90
Providenciar sistema de controle de vazão na entrada e/ou saída do reservatório Cruzeiro do Sul	SAA Sede	Reservatório	NBR 12217/94	545
Providenciar sistema de drenagem das águas pluviais na área do reservatório Cruzeiro do Sul	SAA Sede	Reservatório	NBR 12217/94	485
Providenciar dispositivo indicador do nível de água no reservatório Cruzeiro do Sul	SAA Sede	Reservatório	NBR 12217/94	485
Providenciar cadeado para a tampa de inspeção do reservatório Cruzeiro do Sul	SAA Sede	Reservatório	Art. 8º Regulamento de serviços	120
Reparar as infiltrações do reservatório Cruzeiro do Sul	SAA Sede	Reservatório	Art. 7º Regulamento de serviços	545
Providenciar sistema para o escoamento da água pluvial da cobertura do reservatório Cruzeiro do Sul	SAA Sede	Reservatório	NBR 12217/94	485
Providenciar telas de proteção para as tubulações de ventilação reservatório Cruzeiro do Sul	SAA Sede	Reservatório	NBR 12217/94	120
Providenciar sistema de controle de vazão na entrada e/ou saída do reservatório ETA Matadouro	SAA Sede	Reservatório	NBR 12217/94	545
Providenciar sistema de drenagem das águas pluviais na área do reservatório ETA Matadouro	SAA Sede	Reservatório	NBR 12217/94	485
Providenciar dispositivo indicador do nível de água no reservatório ETA Matadouro	SAA Sede	Reservatório	NBR 12217/94	485

Não conformidade	Setor	Local	Referência	Prazo (Dias)
Providenciar identificação da área do reservatório ETA Santa Rita de Cássia	SAA Sede	Reservatório	Art. 4º Regulamento de serviços	485
Providenciar sistema de controle de vazão na entrada e/ou saída do reservatório ETA Santa Rita de Cássia	SAA Sede	Reservatório	NBR 12217/94	545
Providenciar sistema de drenagem das águas pluviais na área do reservatório ETA Santa Rita de Cássia	SAA Sede	Reservatório	NBR 12217/94	485
Providenciar dispositivo indicador do nível de água no reservatório ETA Santa Rita de Cássia	SAA Sede	Reservatório	NBR 12217/94	485
Conter os vazamentos e reparar as infiltrações do reservatório ETA Santa Rita de Cássia	SAA Sede	Reservatório	Art. 7º Regulamento de serviços	545
Providenciar cadeado para a tampa de inspeção do reservatório ETA Santa Rita de Cássia	SAA Sede	Reservatório	Art. 8º Regulamento de serviços	120
Providenciar telas de proteção para as tubulações de ventilação reservatório ETA Santa Rita de Cássia	SAA Sede	Reservatório	NBR 12217/94	120
Providenciar sistema de controle de vazão na entrada e/ou saída do reservatório Elevado ETA Santa Rita de Cássia	SAA Sede	Reservatório	NBR 12217/94	545
Providenciar sistema de drenagem das águas pluviais na área do reservatório Elevado ETA Santa Rita de Cássia	SAA Sede	Reservatório	NBR 12217/94	485
Providenciar dispositivo indicador do nível de água no reservatório Elevado ETA Santa Rita de Cássia	SAA Sede	Reservatório	NBR 12217/94	485
Providenciar cadeado para a tampa de inspeção do reservatório Elevado ETA Santa Rita de Cássia	SAA Sede	Reservatório	Art. 8º Regulamento de serviços	120
Providenciar telas de proteção para as tubulações de ventilação reservatório Elevado ETA Santa Rita de Cássia	SAA Sede	Reservatório	NBR 12217/94	120

Não conformidade	Setor	Local	Referência	Prazo (Dias)
Providenciar para-raios para o reservatório Elevado ETA Santa Rita de Cássia	SAA Sede	Reservatório	NBR 12217/94	485
Providenciar proteção para a escada do reservatório Elevado ETA Santa Rita de Cássia	SAA Sede	Reservatório	NBR 12217/94	485
Providenciar guarda-corpo para o reservatório Elevado ETA Santa Rita de Cássia	SAA Sede	Reservatório	NBR 12217/94	485
Providenciar sistema de controle de vazão na entrada e/ou saída do reservatório ETA Seminário	SAA Sede	Reservatório	NBR 12217/94	545
Providenciar sistema de drenagem das águas pluviais na área do reservatório ETA Seminário	SAA Sede	Reservatório	NBR 12217/94	485
Providenciar dispositivo indicador do nível de água no reservatório ETA Seminário	SAA Sede	Reservatório	NBR 12217/94	485
Verificar as condições da cobertura do reservatório e tomar as medidas necessárias para reparar os danos - ETA Seminário	SAA Sede	Reservatório	Art. 7º Regulamento de serviços	730
Providenciar cadeado para a tampa de inspeção do reservatório ETA Seminário	SAA Sede	Reservatório	Art. 8º Regulamento de serviços	120
Providenciar telas de proteção para as tubulações de ventilação reservatório ETA Seminário	SAA Sede	Reservatório	NBR 12217/94	120
Providenciar sistema de controle de vazão na entrada e/ou saída do reservatório ETA Sul	SAA Sede	Reservatório	NBR 12217/94	545
Providenciar sistema de drenagem das águas pluviais na área do reservatório ETA Sul	SAA Sede	Reservatório	NBR 12217/94	485
Providenciar dispositivo indicador do nível de água no reservatório ETA Sul	SAA Sede	Reservatório	NBR 12217/94	485
Providenciar cadeado para a tampa de inspeção do reservatório ETA Sul	SAA Sede	Reservatório	Art. 8º Regulamento de serviços	120

Não conformidade	Setor	Local	Referência	Prazo (Dias)
Providenciar telas de proteção para as tubulações de ventilação reservatório ETA Sul	SAA Sede	Reservatório	NBR 12217/94	120
Providenciar tampa de inspeção para o reservatório ETA Sul	SAA Sede	Reservatório	Art. 8º Regulamento de serviços	120
Providenciar sistema para o escoamento da água pluvial da cobertura do reservatório ETA Sul	SAA Sede	Reservatório	NBR 12217/94	485
Providenciar identificação da área do reservatório Samitri	SAA Sede	Reservatório	Art. 4º Regulamento de serviços	485
Providenciar manutenção e limpeza da área do reservatório Samitri	SAA Sede	Reservatório	Art. 7º Regulamento de serviços	90
Providenciar sistema de controle de vazão na entrada e/ou saída do reservatório Samitri	SAA Sede	Reservatório	NBR 12217/94	545
Providenciar sistema de drenagem das águas pluviais na área do reservatório Samitri	SAA Sede	Reservatório	NBR 12217/94	485
Providenciar dispositivo indicador do nível de água no reservatório Samitri	SAA Sede	Reservatório	NBR 12217/94	485
Providenciar cadeado para a tampa de inspeção do reservatório Samitri	SAA Sede	Reservatório	Art. 8º Regulamento de serviços	120
Reparar as infiltrações do reservatório Samitri	SAA Sede	Reservatório	Art. 7º Regulamento de serviços	730
Providenciar sistema para o escoamento da água pluvial da cobertura do reservatório Samitri	SAA Sede	Reservatório	NBR 12217/94	730
Providenciar telas de proteção para as tubulações de ventilação reservatório Samitri	SAA Sede	Reservatório	NBR 12217/94	120

Não conformidade	Setor	Local	Referência	Prazo (Dias)
Manter a tampa de inspeção fechada - Reservatório Samitri	SAA Sede	Reservatório	Art. 8º Regulamento de serviços	120
Manter em sítio eletrônico a informação dos documentos e requisitos necessários ao pedido de ligação de abastecimento de água ou esgotamento sanitário	Sede	Setor Comercial	Regulamento de Serviços SAAE Mariana	90
Providenciar outorga	SAA Bandeirantes	Captação	Lei nº 13199/1999	90
Providenciar grades e tela	SAA Bandeirantes	Captação	NBR 12213/1992	515
Instalar dispositivo de medição de vazão	SAA Bandeirantes	Captação	Portaria IGAM Nº 48/2019	545
Providenciar cercamento da área	SAA Bandeirantes	Captação	Lei 11.445/2007	515
Providenciar placa de identificação	SAA Bandeirantes	Captação	Lei 11.445/2007	515
Realizar tratamento adequado à classe de enquadramento do curso d'água	SAA Bandeirantes	Captação	Resolução CONAMA 357/2005	365
Providenciar proteção do reservatório	SAA Bandeirantes	Reservatório	Lei 11.445/2007	515
Providenciar placa de identificação	SAA Bandeirantes	Reservatório	Lei 11.445/2007	515
Instalar dispositivo de medição de vazão	SAA Bandeirantes	Reservatório	NBR 12217/1994	545
Instalar dispositivo indicador de nível de água	SAA Bandeirantes	Reservatório	NBR 12217/1994	515
Instalar tubulação de ventilação com tela	SAA Bandeirantes	Reservatório	NBR 12217/1994	515

Não conformidade	Setor	Local	Referência	Prazo (Dias)
Instalar tubo extravasor	SAA Bandeirantes	Reservatório	NBR 12217/1994	515
Providenciar cadeado para a tampa de inspeção	SAA Bandeirantes	Reservatório	NBR 12217/1994	150
Tomar medidas para que não ocorra extravasamento do reservatório	SAA Bandeirantes	Reservatório	NBR 12217/1994	515
Adequar os parâmetros e frequência das análises de acordo com a Portaria de consolidação nº 5/2017 do Ministério da Saúde em todo sistema de abastecimento de água público da sede de Mariana	SAA Bandeirantes	Qualidade da água	Portaria de consolidação nº5/2017	150
Providenciar outorga	SAA Cachoeira do Brumado	Captação Tombadouro	Lei nº 13199/1999	90
Providenciar cercamento da área	SAA Cachoeira do Brumado	Captação Tombadouro	Lei 11.445/2007	150
Providenciar placa de identificação	SAA Cachoeira do Brumado	Captação Tombadouro	Lei 11.445/2007	515
Instalar dispositivo de medição de vazão	SAA Cachoeira do Brumado	Captação Tombadouro	Portaria IGAM Nº 48/2019	545
Realizar tratamento adequado à classe de enquadramento do curso d'água	SAA Cachoeira do Brumado	Captações superficiais	Resolução CONAMA 357/2005	365
Providenciar trancamento para o portão de acesso	SAA Cachoeira do Brumado	Reservatório Barreira	Lei 11.445/2007	150
Providenciar placa de identificação	SAA Cachoeira do Brumado	Reservatório Barreira	Lei 11.445/2007	515
Realizar limpeza da área	SAA Cachoeira do Brumado	Reservatório Barreira	Lei 11.445/2007	90
Adequar tampa de inspeção (fechamento completo)	SAA Cachoeira do Brumado	Reservatório Barreira	NBR 12217/1994	150

Não conformidade	Setor	Local	Referência	Prazo (Dias)
Providenciar cadeado para a tampa de inspeção	SAA Cachoeira do Brumado	Reservatório Barreira	NBR 12217/1994	150
Tomar medidas para evitar o acúmulo de água na cobertura do reservatório	SAA Cachoeira do Brumado	Reservatório Barreira	NBR 12217/1994	730
Instalar dispositivo de medição de vazão	SAA Cachoeira do Brumado	Reservatório Barreira	NBR 12217/1994	545
Instalar dispositivo indicador de nível de água	SAA Cachoeira do Brumado	Reservatório Barreira	NBR 12217/1994	515
Instalar registro de saída	SAA Cachoeira do Brumado	Reservatório Barreira	NBR 12217/1994	545
Instalar tubulação de ventilação com tela	SAA Cachoeira do Brumado	Reservatório Barreira	NBR 12217/1994	515
Desconectar o extravasor da rede	SAA Cachoeira do Brumado	Reservatório Barreira	NBR 12217/1994	90
Adequar os parâmetros e frequência das análises de acordo com a Portaria de consolidação nº 5/2017 do Ministério da Saúde em todo sistema de abastecimento de água público da sede de Mariana	SAA Cachoeira do Brumado	Qualidade da água	Portaria de consolidação nº5/2017	150
Providenciar cercamento da área	SAA Camargos	Reservatório	Lei 11.445/2007	150
Providenciar placa de identificação	SAA Camargos	Reservatório	Lei 11.445/2007	515
Providenciar cadeado para as tampas de inspeção	SAA Camargos	Reservatório	NBR 12217/1994	150
Adequar tampa de inspeção (fechamento completo)	SAA Camargos	Reservatório	NBR 12217/1994	150
Instalar registro de entrada	SAA Camargos	Reservatório	NBR 12217/1994	545
Instalar registro de saída	SAA Camargos	Reservatório	NBR 12217/1994	545
Instalar dispositivo de medição de vazão	SAA Camargos	Reservatório	NBR 12217/1994	545
Instalar dispositivo indicador de nível de água	SAA Camargos	Reservatório	NBR 12217/1994	515
Instalar tubulação de ventilação com tela	SAA Camargos	Reservatório	NBR 12217/1994	515

Não conformidade	Setor	Local	Referência	Prazo (Dias)
Realizar tratamento adequado à classe de enquadramento do curso d'água	SAA Camargos	Captação	Resolução CONAMA 357/2005	365
Adequar os parâmetros e frequência das análises de acordo com a Portaria de consolidação nº 5/2017 do Ministério da Saúde em todo sistema de abastecimento de água público da sede de Mariana	SAA Camargos	Qualidade da água	Portaria de consolidação nº5/2017	150
Providenciar cercamento da área	SAA Furquim	SAA Zeca Barbosa	Lei 11.445/2007	150
Providenciar placa de identificação	SAA Furquim	SAA Zeca Barbosa	Lei 11.445/2007	515
Providenciar outorga	SAA Furquim	Captação principal Zeca Barbosa	Lei nº 13199/1999	90
Instalar dispositivo de medição de vazão	SAA Furquim	Captação principal Zeca Barbosa	Portaria IGAM Nº 48/2019	545
Providenciar outorga	SAA Furquim	Captação secundária Zeca Barbosa	Lei nº 13199/1999	90
Instalar dispositivo de medição de vazão	SAA Furquim	Captação secundária Zeca Barbosa	Portaria IGAM Nº 48/2019	545
Realizar tratamento adequado à classe de enquadramento do curso d'água	SAA Furquim	Captação Zeca Barbosa	Resolução CONAMA 357/2005	365
Instalar dispositivo de medição de vazão	SAA Furquim	Reservatório 1	NBR 12217/1994	545
Instalar dispositivo indicador de nível de água	SAA Furquim	Reservatório 1	NBR 12217/1994	515
Providenciar tampa de inspeção	SAA Furquim	Reservatório 1	NBR 12217/1994	150

Não conformidade	Setor	Local	Referência	Prazo (Dias)
Providenciar caixa de descarga para tubo extravasor	SAA Furquim	Reservatório 1	NBR 12217/1994	545
Instalar registro de saída	SAA Furquim	Reservatório 1	NBR 12217/1994	545
Reparar rachadura no reservatório	SAA Furquim	Reservatório 1	Lei 11.445/2007	180
Instalar dispositivo de medição de vazão	SAA Furquim	Reservatório 2	NBR 12217/1994	545
Instalar dispositivo indicador de nível de água	SAA Furquim	Reservatório 2	NBR 12217/1994	515
Instalar registro de entrada	SAA Furquim	Reservatório 2	NBR 12217/1994	545
Providenciar tampa de inspeção	SAA Furquim	Reservatório 2	NBR 12217/1994	150
Providenciar cadeado para a tampa de inspeção	SAA Furquim	Reservatório 2	NBR 12217/1994	150
Instalar tela no tubo de ventilação	SAA Furquim	Reservatório 2	NBR 12217/1994	150
Instalar descarga de fundo	SAA Furquim	Reservatório 3	NBR 12217/1994	545
Adequar tampa de inspeção (fechamento completo)	SAA Furquim	Reservatório 3	NBR 12217/1994	150
Providenciar cadeado para a tampa de inspeção	SAA Furquim	Reservatório 3	NBR 12217/1994	150
Instalar dispositivo de medição de vazão	SAA Furquim	Reservatório 3	NBR 12217/1994	545
Instalar dispositivo indicador de nível de água	SAA Furquim	Reservatório 3	NBR 12217/1994	515
Instalar tela no tubo de ventilação	SAA Furquim	Reservatório 3	NBR 12217/1994	150
Reparar vazamento no reservatório	SAA Furquim	Reservatório 3	Lei 11.445/2007	545
Reparar abertura entre cobertura e parede do reservatório	SAA Furquim	Reservatório 3	Lei 11.445/2007	180
Adequar os parâmetros e frequência das análises de acordo com a Portaria de consolidação nº 5/2017 do Ministério da Saúde em todo sistema de abastecimento de água público da sede de Mariana	SAA Furquim	Qualidade da água	Portaria de consolidação nº5/2017	150
Providenciar placa de identificação	SAA Furquim	Reservatórios Coelhos	Lei 11.445/2007	515
Providenciar cercamento completo da área com portão	SAA Furquim	Reservatórios Coelhos	Lei 11.445/2008	515
Providenciar tampa de inspeção para reservatório de fibra de vidro	SAA Furquim	Reservatórios Coelhos	NBR 12217/1994	515

Não conformidade	Setor	Local	Referência	Prazo (Dias)
Instalar dispositivo de medição de vazão no reservatório de fibra de vidro	SAA Furquim	Reservatórios Coelhos	NBR 12217/1994	545
Instalar dispositivo indicador de nível de água no reservatório de fibra de vidro	SAA Furquim	Reservatórios Coelhos	NBR 12217/1994	515
Instalar tubulação de ventilação com tela no reservatório de fibra de vidro	SAA Furquim	Reservatórios Coelhos	NBR 12217/1994	515
Desconectar o extravasor da rede	SAA Furquim	Reservatórios Coelhos	NBR 12217/1994	90
Desconectar a tubulação de descarga de fundo do reservatório de concreto da rede	SAA Furquim	Reservatórios Coelhos	NBR 12217/1994	90
Instalar dispositivo de medição de vazão no reservatório de concreto	SAA Furquim	Reservatórios Coelhos	NBR 12217/1994	545
Instalar dispositivo indicador de nível de água no reservatório de concreto	SAA Furquim	Reservatórios Coelhos	NBR 12217/1994	515
Providenciar tampa de inspeção para reservatório de concreto	SAA Furquim	Reservatórios Coelhos	NBR 12217/1994	515
Instalar tubulação de ventilação com tela no reservatório de concreto	SAA Furquim	Reservatórios Coelhos	NBR 12217/1994	515
Reparar vazamento no registro de entrada do reservatório de concreto	SAA Furquim	Reservatórios Coelhos	Lei 11.445/2008	90
Reparar infiltrações e verificar estabilidade da estrutura do reservatório de concreto	SAA Furquim	Reservatórios Coelhos	Lei 11.445/2008	515
Realizar tratamento adequado à classe de enquadramento do curso d'água	SAA Furquim	Captação Coelhos	Resolução CONAMA 357/2005	365
Realizar tratamento adequado à classe de enquadramento do curso d'água	SAA Monsenhor Horta	Captação	Resolução CONAMA 357/2005	365

Não conformidade	Setor	Local	Referência	Prazo (Dias)
Providenciar cercamento da área	SAA Monsenhor Horta	Reservatório Arthur	Lei 11.445/2007	150
Providenciar portão	SAA Monsenhor Horta	Reservatório Arthur	Lei 11.445/2007	150
Providenciar placa de identificação	SAA Monsenhor Horta	Reservatório Arthur	Lei 11.445/2007	515
Instalar dispositivo de medição de vazão	SAA Monsenhor Horta	Reservatório Arthur	NBR 12217/1994	545
Instalar dispositivo indicador de nível de água	SAA Monsenhor Horta	Reservatório Arthur	NBR 12217/1994	515
Instalar registro de entrada	SAA Monsenhor Horta	Reservatório Arthur	NBR 12217/1994	545
Instalar tubulação de ventilação com tela	SAA Monsenhor Horta	Reservatório Arthur	NBR 12217/1994	515
Instalar descarga de fundo	SAA Monsenhor Horta	Reservatório Arthur	NBR 12217/1994	545
Providenciar cadeado para a tampa de inspeção	SAA Monsenhor Horta	Reservatório Arthur	NBR 12217/1994	150

Não conformidade	Setor	Local	Referência	Prazo (Dias)
Providenciar placa de identificação	SAA Monsenhor Horta	Captação subterrânea	Lei 11.445/2007	515
Instalar dispositivo de medição de vazão	SAA Monsenhor Horta	Captação subterrânea	Portaria IGAM Nº 48/2019	545
Instalar manômetro	SAA Monsenhor Horta	Captação subterrânea	NBR 12214/1992	515
Instalar horímetro	SAA Monsenhor Horta	Captação subterrânea	SEMAD/IGAM 2.302/2015	515
Instalar extintor de incêndio	SAA Monsenhor Horta	Captação subterrânea	NR 10 e NR 23	515
Providenciar placa de identificação	SAA Monsenhor Horta	Reservatório	Lei 11.445/2007	515
Instalar dispositivo de medição de vazão	SAA Monsenhor Horta	Reservatório	NBR 12217/1994	545
Instalar dispositivo indicador de nível de água	SAA Monsenhor Horta	Reservatório	NBR 12217/1994	515
Instalar tela no tubo de ventilação	SAA Monsenhor Horta	Reservatório	NBR 12217/1994	150

Não conformidade	Setor	Local	Referência	Prazo (Dias)
Providenciar cadeado para a tampa de inspeção	SAA Monsenhor Horta	Reservatório	NBR 12217/1994	150
Adequar os parâmetros e frequência das análises de acordo com a Portaria de consolidação nº 5/2017 do Ministério da Saúde em todo sistema de abastecimento de água público da sede de Mariana	SAA Monsenhor Horta	Qualidade da água	Portaria de consolidação nº5/2017	150
Reparar cerca	SAA Padre Viegas	Reservatório	Lei 11.445/2007	60
Providenciar trancamento no portão de acesso	SAA Padre Viegas	Reservatório	Lei 11.445/2007	150
Providenciar placa de identificação	SAA Padre Viegas	Reservatório	Lei 11.445/2007	515
Instalar dispositivo de medição de vazão	SAA Padre Viegas	Reservatório	NBR 12217/1994	545
Instalar dispositivo indicador de nível de água	SAA Padre Viegas	Reservatório	NBR 12217/1994	515
Instalar registro de entrada	SAA Padre Viegas	Reservatório	NBR 12217/1994	545
Instalar registro de saída	SAA Padre Viegas	Reservatório	NBR 12217/1994	545
Instalar descarga de fundo	SAA Padre Viegas	Reservatório	NBR 12217/1994	545
Desconectar o extravasor da rede	SAA Padre Viegas	Reservatório	NBR 12217/1994	90
Providenciar cobertura adequada para os reservatórios	SAA Padre Viegas	Reservatório	NBR 12217/1994	150
Providenciar destinação dos produtos no interior da ETA	SAA Padre Viegas	ETA em construção	Lei 11.445/2007	90

Não conformidade	Setor	Local	Referência	Prazo (Dias)
Adequar os parâmetros e frequência das análises de acordo com a Portaria de consolidação nº 5/2017 do Ministério da Saúde em todo sistema de abastecimento de água público da sede de Mariana	SAA Padre Viegas	Qualidade da água	Portaria de consolidação nº5/2017	150
Providenciar placa de identificação	SAA Passagem de Mariana	EEAT	Lei 11.445/2007	515
Instalar dispositivo de medição de vazão	SAA Passagem de Mariana	EEAT	NBR 12214/1992	545
Instalar manômetro	SAA Passagem de Mariana	EEAT	NBR 12214/1992	515
Instalar horímetro	SAA Passagem de Mariana	EEAT	NBR 12214/1992	515
Instalar extintor de incêndio	SAA Passagem de Mariana	EEAT	NBR 12214/1992	515
Providenciar iluminação para trabalhos noturnos	SAA Passagem de Mariana	EEAT	NBR 12214/1992	515
Reparar vazamento no registro	SAA Passagem de Mariana	EEAT	Lei 11.445/2007	90
Providenciar placa de identificação	SAA Passagem de Mariana	Reservatório	Lei 11.445/2007	515
Providenciar portão	SAA Passagem de Mariana	Reservatório	Lei 11.445/2007	150
Realizar limpeza da área	SAA Passagem de Mariana	Reservatório	Lei 11.445/2007	90
Instalar dispositivo de medição de vazão	SAA Passagem de Mariana	Reservatório	NBR 12217/1994	545
Instalar dispositivo indicador de nível de água	SAA Passagem de Mariana	Reservatório	NBR 12217/1994	515
Instalar registro de entrada	SAA Passagem de Mariana	Reservatório	NBR 12217/1994	545

Não conformidade	Setor	Local	Referência	Prazo (Dias)
Instalar registro de saída	SAA Passagem de Mariana	Reservatório	NBR 12217/1994	545
Instalar descarga de fundo	SAA Passagem de Mariana	Reservatório	NBR 12217/1994	545
Instalar tubo extravasor	SAA Passagem de Mariana	Reservatório	NBR 12217/1994	515
Instalar tubulação de ventilação com tela	SAA Passagem de Mariana	Reservatório	NBR 12217/1994	515
Providenciar tampa de inspeção adequada	SAA Passagem de Mariana	Reservatório	NBR 12217/1994	150
Providenciar cadeado para a tampa de inspeção	SAA Passagem de Mariana	Reservatório	NBR 12217/1994	150
Adequar os parâmetros e frequência das análises de acordo com a Portaria de consolidação nº 5/2017 do Ministério da Saúde em todo sistema de abastecimento de água público da sede de Mariana	SAA Passagem de Mariana	Qualidade da água	Portaria de consolidação nº5/2017	150
Obter acesso ao poço	SAA Santa Rita Durão	Captação subterrânea	Lei 11.445/2007	90
Providenciar outorga	SAA Santa Rita Durão	Captação subterrânea	Lei nº 13199/1999	90
Providenciar placa de identificação	SAA Santa Rita Durão	Reservatório	Lei 11.445/2007	515
Reparar tela do portão de acesso	SAA Santa Rita Durão	Reservatório	Lei 11.445/2007	60
Reparar vazamentos do reservatório	SAA Santa Rita Durão	Reservatório	Lei 11.445/2007	545
Tomar medidas para evitar o acúmulo de água na cobertura do reservatório	SAA Santa Rita Durão	Reservatório	NBR 12217/1994	545
Desconectar o extravasor da rede	SAA Santa Rita Durão	Reservatório	NBR 12217/1994	90

Não conformidade	Setor	Local	Referência	Prazo (Dias)
Fechar abertura do tubo de descarga de fundo	SAA Santa Rita Durão	Reservatório	NBR 12217/1994	545
Instalar dispositivo indicador de nível de água	SAA Santa Rita Durão	Reservatório	NBR 12217/1994	515
Instalar tubulação de ventilação com tela	SAA Santa Rita Durão	Reservatório	NBR 12217/1994	515
Adequar os parâmetros e frequência das análises de acordo com a Portaria de consolidação nº 5/2017 do Ministério da Saúde em todo sistema de abastecimento de água público da sede de Mariana	SAA Santa Rita Durão	Qualidade da água	Portaria de consolidação nº5/2017	150
Realizar tratamento adequado à classe de enquadramento do curso d'água	SAA Barro Branco	Captação superficial	Resolução CONAMA 357/2005	365
Providenciar placa de identificação	SAA Barro Branco	Captação subterrânea	Lei 11.445/2007	515
Instalar horímetro	SAA Barro Branco	Captação subterrânea	SEMAD/IGAM 2.302/2015	515
Instalar extintor de incêndio	SAA Barro Branco	Captação subterrânea	NR 10 e NR 23	515
Providenciar iluminação para trabalhos noturnos	SAA Barro Branco	Captação subterrânea	Lei 11.445/2007	515
Providenciar placa de identificação	SAA Barro Branco	Reservatório	Lei 11.445/2007	515
Providenciar cercamento da área	SAA Barro Branco	Reservatório	Lei 11.445/2007	515
Instalar dispositivo de medição de vazão	SAA Barro Branco	Reservatório	NBR 12217/1994	545
Instalar dispositivo indicador de nível de água	SAA Barro Branco	Reservatório	NBR 12217/1994	515

Não conformidade	Setor	Local	Referência	Prazo (Dias)
Instalar descarga de fundo	SAA Barro Branco	Reservatório	NBR 12217/1994	545
Providenciar cadeado para a tampa de inspeção	SAA Barro Branco	Reservatório	NBR 12217/1994	150
Desconectar o extravasor da rede	SAA Barro Branco	Reservatório	NBR 12217/1994	90
Adequar os parâmetros e frequência das análises de acordo com a Portaria de consolidação nº 5/2017 do Ministério da Saúde em todo sistema de abastecimento de água público da sede de Mariana	SAA Barro Branco	Qualidade da água	Portaria de consolidação nº5/2017	150
Realizar tratamento adequado à classe de enquadramento do curso d'água	SAA Barroca	Captação superficial	Resolução CONAMA 357/2005	365
Providenciar outorga	SAA Barroca	Captação subterrânea	Lei nº 13199/1999	90
Providenciar placa de identificação	SAA Barroca	Captação subterrânea	Lei 11.445/2007	515
Providenciar portão com tranca	SAA Barroca	Captação subterrânea	NBR 12212/2017	515
Instalar dispositivo de medição de vazão	SAA Barroca	Captação subterrânea	Portaria IGAM Nº 48/2019	545
Aumentar base em alvenaria	SAA Barroca	Captação subterrânea	NBR 12212/2017	150
Instalar horímetro	SAA Barroca	Captação subterrânea	SEMAD/IGAM 2.302/2015	515
Instalar extintor de incêndio	SAA Barroca	Captação subterrânea	NR 10 e NR 23	515
Providenciar iluminação para trabalhos noturnos	SAA Barroca	Captação subterrânea	Lei 11.445/2007	515

Não conformidade	Setor	Local	Referência	Prazo (Dias)
Melhorar cobertura do quadro de comando	SAA Barroca	Captação subterrânea	Lei 11.445/2007	515
Providenciar cercamento da área	SAA Barroca	Reservatório	Lei 11.445/2007	150
Providenciar placa de identificação	SAA Barroca	Reservatório	Lei 11.445/2007	515
Instalar dispositivo de medição de vazão	SAA Barroca	Reservatório	NBR 12217/1994	545
Instalar dispositivo indicador de nível de água	SAA Barroca	Reservatório	NBR 12217/1994	515
Instalar registro de entrada	SAA Barroca	Reservatório	NBR 12217/1994	545
Instalar registro de saída	SAA Barroca	Reservatório	NBR 12217/1994	545
Instalar descarga de fundo	SAA Barroca	Reservatório	NBR 12217/1994	545
Providenciar cadeado para a tampa de inspeção	SAA Barroca	Reservatório	NBR 12217/1994	150
Tomar medidas para evitar o acúmulo de água na cobertura do reservatório	SAA Barroca	Reservatório	NBR 12217/1994	180
Instalar tubulação de ventilação com tela	SAA Barroca	Reservatório	NBR 12217/1994	515
Desconectar o extravasor da rede	SAA Barroca	Reservatório	NBR 12217/1994	90
Adequar os parâmetros e frequência das análises de acordo com a Portaria de consolidação nº 5/2017 do Ministério da Saúde em todo sistema de abastecimento de água público da sede de Mariana	SAA Barroca	Qualidade da água	Portaria de consolidação nº5/2017	150
Realizar tratamento adequado à classe de enquadramento do curso d'água	SAA Mainart	Captação superficial	Resolução CONAMA 357/2005	365
Adequar os parâmetros e frequência das análises de acordo com a Portaria de consolidação nº 5/2017 do Ministério da Saúde em todo sistema de abastecimento de água público da sede de Mariana	SAA Mainart	Qualidade da água	Portaria de consolidação nº5/2017	150